

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1423-5

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ  
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ МОСТОВЫХ  
КРАНОВ ВЫСОТОЙ 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4 м.

Выпуск 3

СТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ

Разработаны институтами  
ЦНИИПромзданий  
Укргрекстостройконструкция  
Генеральный директор  
Генеральный конструктор  
Генеральный инженер  
Генеральный технолог  
Генеральный экономист

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Утверждены  
и введены в действие с 1.1.78 г.  
Госстроем СССР  
постановление № 90 от 5.iii.77 г.

Наименование листа	Лист стр.	Наименование листа	Лист стр.
Пояснительная записка	4,5	Вертикальная связь С19	16 21
Схемы стальных связей по крайним рядам колонн для зданий в несейсмических районах.	1 6	Вертикальная связь С20	17 22
Схемы стальных связей по крайним рядам колонн для зданий с расчетной сейсмичностью 7,8 баллов.	2 7	Вертикальная связь С21	18 23
Схемы стальных связей по средним рядам колонн	3 8	Вертикальные связи С23, С22	19 24
Ключ для подбора стальных связей и распорок	4 9	Вертикальная связь С24	20 25
Расчетные усилия	5 10	Вертикальные связи С25	21 26
Вертикальные связи С1, С9	6 11	Вертикальная связь С26	22 27
Вертикальные связи С2, С10	7 12	Вертикальные связи С28, С30	23 28
Вертикальная связь С11	8 13	Вертикальная связь С29	24 29
Вертикальная связь С12	9 14	Вертикальная связь С32	25 30
Вертикальные связи С3, С13	10 15	Вертикальные связи С31, С60	26 31
Вертикальные связи С4, С14	11 16	Вертикальная связь С35	27 32
Вертикальные связи С5, С15	12 17	Вертикальная связь С36	28 33
Вертикальные связи С6, С16	13 18	Вертикальная связь С37	29 34
Вертикальные связи С7, С17	14 19	Вертикальные связи С33, С38	30 35
Вертикальные связи С8, С18	15 20	Вертикальные связи С39, С40	31 36
		Вертикальные связи С34, С41	32 37
<b>ТК</b> <b>1976г.</b>		<b>Содержание</b> <b>Гориз 1.423-5</b> <b>Выпуск №3</b>	

Наименование листа	Лист	Стр.	Наименование листа	Лист	Стр.
Вертикальные сб936 С42	33	38	филей) элементы распорок ММ1, ММ2, ММ5, ММ6	53	58
Вертикальные сб936 С43	34	39	Распорки Р3, Р4, Р5 (вариант из горячекатанных профилей)	54	59
Вертикальные сб936 С44	35	40	Распорки Р1 <sup>т</sup> , Р2 <sup>т</sup> (вариант из горячекатанных	55	60
Вертикальные сб936 С45, С46	36	41	профилей) элементы распорок ММ3, ММ4, ММ7, ММ8		
Вертикальные сб936 С47	37	42	Распорки Р3 <sup>т</sup> , Р4 <sup>т</sup> , Р5 <sup>т</sup> (вариант из горячекатанных	56	61
Вертикальные сб936 С48, С49	38	43	профилей)		
Вертикальные сб936 С50	39	44	Распорки Р1, Р2, Р3 (вариант из труб)	57	62
Вертикальные сб936 С51	40	45	Распорки Р4, Р5 (вариант из труб)	58	63
Вертикальные сб936 С52, С53	41	46	Распорки Р1 <sup>т</sup> , Р2 <sup>т</sup> , Р3 <sup>т</sup> (вариант из труб)	59	64
Вертикальные сб936 С54	42	47	Распорки Р4 <sup>т</sup> , Р5 <sup>т</sup> (вариант из труб)	60	65
Вертикальные сб936 С55, С56	43	48	Распорки Р1, Р2 (вариант из гнутых профилей)	61	66
Вертикальные сб936 С57	44	49	Распорки Р3, Р4, Р5 (вариант из гнутых профилей)	62	67
Вертикальные сб936 С58	45	50	Распорки Р1 <sup>т</sup> , Р2 <sup>т</sup> (вариант из гнутых профилей)	63	68
Вертикальные сб936 С59	46	51	Распорки Р3 <sup>т</sup> , Р4 <sup>т</sup> , Р5 <sup>т</sup> (вариант из гнутых профилей)	64	69
Вертикальные сб936 С61	47	52	Узлы 1, 2, 3	65	70
Вертикальные сб936 С62	48	53	Узлы 4, 5, 6	66	71
Вертикальные сб936 С63	49	54	Узлы 7, 8	67	72
Вертикальные сб936 С64	50	55	Узлы 9, 10	68	73
Вертикальные сб936 С65	51	56			
Вертикальные сб936 С65	52	57			
Распорки Р1, Р2 (вариант из горячекатанных про-					

TK  
1976г.

Содержание

Серия  
1423-5  
Выпуск листов  
3

13942-04 4

# Пояснительная записка

## I. Общая часть

1. Серия 1.423-5 „Железобетонные колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой 10,8; 12,0; 13,2; 14,4 м" состоит из следующих выпусков:

- Выпуск 0. „Материалы для проектирования"
- Выпуск 1 „Рабочие чертежи колонн"
- Выпуск 2 „Фрагменты и закладные изделия. Рабочие чертежи"
- Выпуск 3 „Стальные связи по колоннам. Рабочие чертежи".

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи и указания по применению стальных связей для сборных железобетонных колонн одноэтажных зданий с шагом 6 м по

краинам рядам колонн и с шагом 6 м и 12 м по средним рядам колонн с пролетами 18, 24 и 30 м и с отметками верха колонн 10,8; 12,0; 13,2; 14,4 м. Отметки верха колонн по средним рядам с шагом 12 м при железобетонных стропильных конструкциях для пролетов 18 и 24 м приняты на 0,6 или 0,7 м ниже указанных отметок.

2. Связи предназначены для:

- отапливаемых и неотапливаемых зданий, воздвигемых в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С и выше;
- отапливаемых зданий, воздвигемых в районах с температурой ниже минус 40°С;

б) I-IV географических районов по скорости напору ветра;

2) сейсмических районов, а также для зданий

с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов.

3. Высота здания для несейсмических районов проектом предусматривается до 228 м, а для сейсмических районов - 72 м.

## II. Нагрузки и расчет

4. Расчет связей произведен в соответствии с требованиями главы СНиП II-В.3-72 „Стальные конструкции нормы проектирования", главы СНиП II-Б-74 „Нагрузки и воздействия" и главы СНиП II-Л.12-69 „Строительство в сейсмических районах".
5. Связи разработаны по усилиям, выданным институтом ЦНИИПромзданий. Таблица расчетных усилий приведена на листе 5.
6. Предельная гибкость вертикальных связей принята 200.
7. Связи рассчитаны как сжато-растянутые, распорки - как сжатые элементы.

## III. Материал конструкций

8. Связи для отапливаемых и неотапливаемых зданий, воздвигимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и выше необходимо выполнять из углеродистой стали

TK  
1976

Пояснительная записка

Серия  
1.423-5  
Выпуск  
Черт.  
3

13942-06 5

для сварных конструкций марки ВСт3 КП2 по ГОСТ 380-71\*. Связи для отапливаемых зданий возводимых в районах с температурой ниже минус 40°С необходимо выполнять из стали марки ВСт3ГП5.

#### IV Конструкция связей

9. Связи по краинным рядам колонн зданий, возводимых в несейсмических районах, запроектированы одноветвевыми из прокатных профилей.

10. Связи по краинным рядам колонн зданий, возводимых в сейсмических районах, и связи по средним рядам колонн запроектированы пространственными двухветвевыми из прокатных профилей.

11. Учитывая условия изготовления стальных связей по железобетонным колоннам на строительной площадке, все распорки запроектированы в трех вариантах из прокатных профилей, труб и гнутых профилей.

#### V Указания по применению связей

12. Для защиты конструкций от коррозии должны быть соблюдены требования СНиП II-28-73 „Защита строительных конструкций от коррозии (заполнение). Нормы проектирования“ и главы СНиП III-8.6-62.

„Защита строительных конструкций от коррозии. Правила производства и приемки работ“.

13. Выбор определенной марки связи для конкретного здания производится при помощи „ключа“, помещенного на листе 4.

14. Изготовление и монтаж стальных связей должны производиться в соответствии с главой СНиП III-18-75 „Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции“.

15. Выбор элементов распорок производится по таблице 1.

Таблица 1.

Ряд колонн	Несейсмические районы	Сейсмические районы
краиний	ММ1, ММ3	ММ5, ММ7
средний	ММ2, ММ4	ММ6, ММ8

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Болт повторяющий



Болт временный



Сварной шов монтажный



Сварной шов заводской




Отверстие под болт

ТК  
1976г

Поясничательная зонтичка

Серия  
1.423-5  
Выпуск лист  
3








Серия  
1.423-5

*Схемы стальных связей по кратчайшим рядам  
колонн для зданий в несейсмических районах*

Серия  
1.423-5

13942-04 7

1-12-2

1. Ключ для подбора стальных связей и распорок см. на листе 4.
2. См. примечание 2 на листе 1.
3. Для зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов при железобетонных стропильных конструкциях в крайних шагах температурных блоков вместо распорок устанавливаются вертикальные связи по опорам стропильных ферм и балок согласно указаний серий этих конструкций.

TK  
1976г

Схемы стальных связей по крайним рядам колонн для зданий с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов.

серия  
1.423-5  
выпуск  
3  
лист  
2


13942-04 8

14.400 для стальных стропильных конструкций  
13.800/13.700 для ж.б. стропильных конструкций

## Стропильные конструкции


*Для старых строительных конструкций*

10,800




13.200 для стальных стропильных конструкций

## Стратильные конструкции



12.000 для стальных стропильных конструкций  
11.400 (11.300) для ж.б. стропильных конструкций

## Стратильные конструкции



Для стальных стропильных конфигураций

3. Для рядов с шагом колонн 6м см. прим. 2 на листе 1 и прим. 3 на листе 2.

TK  
1976

## Схемы стальных связей по средним рядам колонн

Серия  
1.423-5  
Выпуск Лист  
7

**Ключ для подбора стальныx связей**

Лучер

Сычев

Исполнит.

Киселев

Г. Константинов

ГК ИЕВ

Отметка верхка колонн	Пролет здания м	Ряд, шаг колонн	Географический район по напору бетона				Сейсмичность		
			I	II	III	IV	7 баттоб в покрытии ж/б плиты	8 баттоб в покрытии сталь. настил	
10,8 (10,1; 10,2)	18	крайний	c1,c2	c1,c2	c1,c2	c1,c2	c19	c20	c65
		средний бм	c21	c21	c21	c21	c21	c22	c23
		средний 12м стальные строп. конст.	c35	c35	c35	c35	c36	c37	c24
		средний 12м ж/б строп. конст.	c47	c47	c47	c47	c58	c62	—
	24	крайний	c1,c2	c1,c2	c1,c2	c9,c10	c19	c20	c65
		средний бм	c21	c21	c21	c21	c21	c22	c23
		средний 12м стальные строп. конст.	c35	c35	c36	c36	c36	c37	c24
		средний 12м ж/б строп. конст.	c47	c47	c58	c58	c58	c62	—
	30	крайний	c1,c2	c1,c2	c1,c2	c9,c10	c19	—	c65
		средний бм	c21	c21	c21	c21	c21	—	c23
		средний 12м стальные строп. конст.	c35	c35	c36	c36	c36	—	c24
		средний 12м ж/б строп. конст.	c47	c47	c58	c58	c58	c62	—
12,0 (11,3; 11,4)	18	крайний	c3,c4	c3,c4	c3,c4	c3,c4	c26	c27	c25
		средний 12м стальные строп. конст.	c33	c33	c33	c38	c39	c51	c40
		средний 12м ж/б строп. конст.	c48	c48	c48	c48	c50	c59	—
		крайний	c3,c4	c3,c4	c13,c14	c13,c14	c26	c27	c25
	24	средний 12м стальные строп. конст.	c38	c38	c38	c39	c39	c51	c40
		средний 12м ж/б строп. конст.	c48	c48	c49	c50	c50	c59	—
		крайний	c3,c4	c3,c4	c13,c14	c13,c14	c26	—	c25
		средний 12м стальные строп. конст.	c38	c38	c38	c39	c39	—	c40
	30	крайний	c3,c4	c3,c4	c13,c14	c13,c14	c26	—	c25
		средний 12м стальные строп. конст.	c38	c38	c38	c39	c39	—	c40
		крайний	c5,c6	c5,c6	c15,c16	c15,c16	c28	c29	c30
		средний 12м стальные строп. конст.	c34	c34	c41	c41	c42	c64	c42
13,2 (12,5; 12,6)	24	средний 12м ж/б строп. конст.	c52	c52	c53	c53	c54	c63	—
		крайний	c5,c6	c15,c16	c15,c16	c28	—	c30	
		средний 12м стальные строп. конст.	c34	c41	c41	c41	c42	—	c42
		крайний	c7,c8	c7,c8	c7,c8	c7,c8	c31	c32	c60
	30	средний 12м стальные строп. конст.	c46	c45	c45	c43	c43	c61	c44
		средний 12м ж/б строп. конст.	c55	c55	c56	c56	c56	c57	—
		крайний	c7,c8	c7,c8	c7,c8	c17,c18	c31	—	c60
		средний 12м стальные строп. конст.	c45	c45	c43	c43	c43	—	c44
14,4 (13,7; 13,8)	24	крайний	c7,c8	c7,c8	c7,c8	c17,c18	c31	—	c60
		средний 12м стальные строп. конст.	c45	c45	c43	c43	c43	—	c44
	30	крайний	c7,c8	c7,c8	c7,c8	c17,c18	c31	—	c60
		средний 12м стальные строп. конст.	c45	c45	c43	c43	c43	—	c44

**Ключ для подбора распорок по колон-  
нам при железобетонном покрытии**

Отметка верхка колонн	Пролет здания м	Ряд, шаг колонн	Географический район по напору бетона				Сейсмичность	
			I	II	III	IV	7 баттоб в покрытии ж/б плиты	8 баттоб в покрытии сталь. настил
10,8	18	крайний	p1,p1	p1,p1	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p4
		средний	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4,p4	p5
		крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
		средний	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p3,p3	p4,p4	p5
12,0	18	крайний	p1,p1	p1,p1	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p4
		крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
	24	крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
		крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
13,2	24	крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
		крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
		крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p2,p2	p4
		крайний	p1,p1	p1,p1	p2,p2	p2,p2	p3,p3	p4

- Схемы связей см. на листах 1,2,3.
- Все отверстия d=19 под болты нормальной точности М16, кроме оговоренных.
- Все обрезы 40мм.
- Все котеты сборных швов рабочи  $\delta=6$  мм, кроме оговоренных.
- Неоговоренные швы варить по всей длине.
- Сварку производить электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-60.
- В геометрических схемах связей даны расчетные усилия на обе ветви в тоннах.
- Сталь марки ВСт3ГПС5 может быть заменена на сталь марки ВСт3 СП5.

TK  
1976г

Ключ для подбора стальных  
связей и распорок

СЕРИЯ	1.423-5
ВЫПУСК	3
ЛИСТ	4

13.942-04

# Таблица расчетных усилий

Отметка верхеса колонны	Пролет м	Ряд колонн	Цзаг колонн	Ветровые нагрузки		Сейсмические нагрузки			
				W тс	Усилие в распорке	Wтс	Усилие в распорке	для экс/бл плит покрытия	для покрытия из сплошного настила
10,8 (10,1; 10,2)	18	крайний	6	9,2	± 5,7	19,5	12,0	+41,6	25,6
		средний	6 / 12	18,4	± 11,4	35,5	21,9	77,3	47,6
	24	крайний	6	13,4	± 8,3	19,5	12,0	+41,6	25,6
		средний	6 / 12	26,8	± 16,5	35,5	21,9	77,3	47,6
	30	крайний	6	16,0	—	19,5	—	+41,6	—
		средний	6 / 12	30,0	—	35,5	—	77,3	—
	42,0 (41,3; 41,4)	крайний	6	9,6	± 5,9	17,4	10,7	38,6	23,8
		средний	12	19,3	—	37,2	—	68,9	—
12,0 (11,3; 11,4)	24	крайний	6	14,0	± 8,6	17,4	10,7	38,6	23,8
		средний	12	27,9	—	37,2	—	68,9	—
	30	крайний	6	15,7	—	17,4	—	38,6	—
		средний	12	31,3	—	37,2	—	68,9	—
	43,2 (42,5; 42,6)	крайний	6	13,4	± 8,6	17,8	11,0	38,6	23,8
		средний	12	26,8	—	37,9	—	69,0	—
	44,4 (43,7; 43,8)	крайний	6	16,3	—	17,8	—	38,6	—
		средний	12	32,6	—	37,9	—	69,0	—
	45,4 (44,7; 44,8)	крайний	6	13,9	± 9,3	19,2	11,9	40,1	24,7
		средний	12	27,8	—	37,9	—	66,4	—
	46,4 (45,7; 45,8)	крайний	6	17,0	—	19,2	—	40,1	—
		средний	12	33,9	—	37,9	—	66,4	—


Ветровые нагрузки W приведены для IV географического района по скоростному напору ветра; для III района нагрузки следует уменьшить в 1,22 раза, для II - в 1,57 раза и для I - в 2,03 раза.

TK  
1976г

Расчетные усилия

Серия  
1.423-5  
выпуск Лист  
3 5

### Средний ряд




### Крайний ряд

#### Средний ряд



### Крайний ряд





1. Схемы расположения связей и общие  
примечания см. листы 1, 4.

2. Геометрическую схему и расчетные усилия см. лист 7.

## Спецификация

11

### Таблица монтажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<b>Для каждой марки</b>						
Болт М16	16	50 твёрд длине	10	1,13	7798-70*	
Шайба 16	16	-	10	0,1	11371-68*	
Гайка М16	16	-	10	0,3	5915-70*	
<b>Всего</b>				<b>1,53</b>		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина на марки шва	Тип электр.	Примечание
С9,		△4	5,1	Э42А	Заводской
		△4	2,4	—, —	монтажный
С1		△6	0,5	—, —	заводской
		△6	4,6	—, —	монтажный



TK  
1976c

## Вертикальные связи С1, С9

Серия  
1.423-5

C2, C10

3600



1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1, 4.  
2. Марки С1, С9 см. на листе 6.

Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг всех марки	Примечание
				т	н		
C2	1	L 75x6	7280	2	-	50,4	101
	2	L 75x6	3590	2	-	25,0	50
	3	L 75x6	3490	2	-	24,4	49
	4	-160x8	400	1	-	4,0	4
	5	-200x8	360	2	-	4,5	9
	6	-60x8	110	12	-	0,4	5
	7	-60x8	80	2	-	0,3	1
1% на сварные швы							
Детали 4÷7 по марке C2							
C10	8	L 90x7	7280	2	-	70,0	140
	9	L 90x7	3590	2	-	34,6	69
	10	L 90x7	3490	2	-	33,6	67
	1% на сварные швы						

Таблица монтажных методов

Наименование	диаметр мм	длина мм	к-во стержней/ре- ки	вес шт. кг	ГОСТ	Примечание
для каждой марки						
Болт M16	16	50	шт/обе- спеч	6	0,08	7798-70*
Шайба 16	16	-	-	6	0,07	11371-68*
Гайка M16	16	-	-	6	0,20	5915-70*
Всего						0,95

Таблица сварных швов


Марка	К-во толщ.	Длина на шва марку	типа	Примечание
			общ.	
C2, C10	△4	3,2		342я заводской
	△4	1,2		— монтажный
	△6	0,5		— заводской
	△6	2,8		— монтажный

TK  
1976г.


Вертикальные связи C2, C10

Серия  
1.423-5  
Выпуск  
3 Лист  
7

C11



## Геометрическая схема и расчетные усилия С11



## 1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1, 4.

2. Марку С12 см. на листе 9.

Спецификация								13
Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
С11	1	L 110x7	7440	2	-	85,5	171	
	2	L 110x7	3490	2	-	41,5	83	
	3	L 110x7	3410	2	-	41,0	82	
	4	- 200x10	500	1	-	8,0	8	
	5	- 290x10	430	2	-	9,8	20	
	6	- 60x10	140	8	-	0,66	5,5	
	7	- 60x10	80	2	-	0,4	1	
								376
1% на сварные швы						4		

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм стержня	К-во надев. шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50 посадка запаска	6	0,68	7798-70*	
Шайба 16	16	-	6	0,07	11371-68*	
Гайка М16	16	-	6	0,2	5915-70*	
<i>Всего</i>				0,95		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во голов. шва	Тип шва	Длина м		Тип электр.	Примечание
			на марку	общ.		
С11		△4	1,8	1,8	342 А	монтажный
		△8	3,2	3,2	—"	"
		△4	2,2	2,2	—"	заводской
		△6	1,0	1,0	—"	"

TK  
1976c

## Вертикальная связь СИ

Серия 1.423-5	
Выпуск 3	Лист 8

## Спецификация

14

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет.	Всех марок	
С12	1	L 110x7	7130	2	-	85	170	
	2	L 110x7	5500	2	-	66	132	
	3	L 110x7	3570	2	-	42,5	85	
	4	L 110x7	3320	2	-	39,5	79	
	5	- 400x10	730	2	-	23	46	
	6	- 200x10	500	1	-	8,0	8	
	7	- 230x10	440	2	-	8,0	16	
	8	- 60x10	260	6	-	1,3	8	
	9	- 60x10	140	8	-	0,66	5,5	
	10	- 60x10	80	2	-	0,4	1	
1% на сварные швы							6	

## Таблицы монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт.	Вес кг.	ГОСТ	Примечание
		стержень	нарезки				
Балт М16	16	50	по всей длине	10	1,13	7798-70*	
Шайба 16	16	—	—	10	0,1	11371-68*	
Пайка М16	16	—	—	10	0,3	5915-70*	
		<b>Всего</b>			<b>1,53</b>		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина м		Тип электр.	Примечание
			на марку	общ.		
<b>С12</b>		△4	1,8	1,8	Э42Я	Монголжанский
		△8	1,8	1,8	—"	"
		△4	3,7	3,7	—"	заводской
		△6	5,7	5,7	—"	Монголжанский
		△6	1,0	1,0	—"	заводской


1. Схемы расположения связей и общие  
примечания см. листы 1,4.
  2. Геометрическую схему и расчетные усилия  
см. лист 8.

TK

1976

## Вертикальная связь С12

СЕРИЯ  
1.423-5  
Выпуск 3 Лист 9



- Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1, 4.
- Таблицу сварных швов см. лист 11.
- Геометрическую схему и расчетные усилия см. лист 11.

### Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во			Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
<b>C13</b>									
1		L 90x6	7610	2	-	63,4	127		
2		L 90x6	5500	2	-	45,8	92		
3		L 90x6	3800	2	-	31,7	63		
4		L 90x6	3620	2	-	30,2	60		
5		-310x8	590	2	-	11,5	23		
6		-160x8	370	1	-	3,7	4	393	
7		-190x8	300	2	-	3,6	7		
8		-60x8	210	8	-	0,8	6		
9		-60x8	110	15	-	0,4	6		
10		-60x8	80	2	-	0,3	1		
1% на сварные швы									
Детали 5÷10 по марке С13									
11		L 75x6	7610	2	-	52,4	105		
12		L 75x6	5500	2	-	37,9	76	333	
13		L 75x6	3800	2	-	26,2	52		
14		L 75x6	3620	2	-	24,9	50		
1% на сварные швы									


### Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<b>Для каждой марки</b>						
Болт М16	16	50	по всей длине	10	1,13	7798-70*
Шайба 16	16	-		10	0,1	11371-68*
Гайка М16	16	-		10	0,3	5915-70*
<b>Всего</b>						1,53


TK  
1976

Вертикальные связи С3, С13

СЕРИЯ  
1423-5  
Выпуск Лист  
3 10

C4, C14

Геометрическая система  
и расчетные усилия: С3, С4, С13, С14



Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1, 4.

### Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг дет	Вес кг всех марки	Примечание
				т	н			
C14	1	L 90x6	7690	2	-	63,9	128	
	2	L 90x6	3800	2	-	31,7	63	
	3	L 90x6	3700	2	-	30,8	72	
	4	-180x6	320	2	-	3,7	7	
	5	-170x8	310	1	-	3,9	4	284
	6	-60x8	80	2	-	0,3	1	
	7	-60x8	110	15	-	0,4	6	
1% на сварные швы								3
Бегали 4÷7 по марке С14								18
C4	8	L 75x6	7690	2	-	52,8	106	
	9	L 75x6	3800	2	-	26,2	52	229
	10	L 75x6	3700	2	-	25,4	51	
	1% на сварные швы							

### Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр стержня мм	Длина штифта мм	К-во штук	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<u>Алле каждой марки</u>						
Болт М16	16	50	шведский	6	0,68	7198-70*
Шайба 16	16			6	0,07	11371-68*
Гайка М16	16			6	0,20	5915-70*
Всего					0,95	


### Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина на марку обш.	Тип электр.	Примечание	
					западской	монтажный
C14, C4	Δ4	4,2		Э42Я	западской	
	Δ4	1,0		—	монтажный	
	Δ6	0,5		—	западской	
	Δ6	2,5		—	монтажный	
C13, C3	Δ4	6,3		—	западской	
	Δ4	2,1		—	монтажный	
	Δ6	0,5		—	западской	
	Δ6	4,1		—	монтажный	

ТК  
1976г.

Вертикальные связи С4, С14

СЕРИЯ  
1.423-5  
Выпуск 3  
Лист 11



С5, С15

## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание	
				т	н	дет	всех		
С15	1	L 90x6	8060	2	-	67,0	134		
	2	L 90x6	5500	2	-	45,8	92		
	3	L 90x6	4000	2	-	33,3	67		
	4	L 90x6	3850	2	-	32,1	64		
	5	-280x8	580	2	-	10,0	20		
	6	-200x8	330	2	-	4,0	8	408	
	7	-160x8	390	1	-	3,7	4		
	8	-60x8	210	8	-	0,8	7		
	9	-60x8	110	16	-	0,4	7		
	10	-60x8	80	2	-	0,3	1		
1% на сварные швы								4	
Детали 5-10 по									
С5	марке С15								47
	11	L 75x6	8060	2	-	56,0	112		
	12	L 75x6	5500	2	-	38,0	76		
	13	L 75x6	4000	2	-	27,6	55		
	14	L 75x6	3850	2	-	26,9	54		
1% на сварные швы								3	

## Таблица монтажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	К-во нарезки	Вес шт	ГОСТ	Примечание
<i>для кожевой марки</i>						
Болт М16	16	50	Чел. сталь	10	1,13	7798-70*
Шайба 16	16			10	0,1	11311-68*
Гайка М16	16			10	0,3	5915-70*
					1,53	

- Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1,4.
- Таблицу сварных швов см. лист 13.
- Геометрическую схему и расчетные усилия см. лист 13.


TK  
1976

Вертикальные связи С5, С15


Серия  
1.423-5  
Выпуск лист  
3 12

13942-06

C6, C16



## Геометрическая схема и расчетные усилия С5, С6, С15, С16



## 1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1,4.

## Спецификация

Марка	№ Дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
С16	1	L 90x6	8140	2	-	68,0	136		
	2	L 90x6	3990	2	-	33,0	66		
	3	L 90x6	3930	2	-	32,4	66		
	4	- 190x8	360	2	-	4,3	9	292	
	5	- 160x8	410	1	-	3,6	4		
	6	- 60x8	110	16	-	0,4	7		
	7	- 60x8	80	2	-	0,3	1		
1% на сварные швы							3		
Детали 4-7 по марке С16							21		
С6	8	L 75x6	8140	2	-	56,0	112		
	9	L 75x6	3990	2	-	43,0	86		
	10	L 75x6	3930	2	-	42,0	84	306	
1% на сварные швы							3		

## Таблица монтажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стержни	наружные				
<b>Для каждой марки</b>							
Болт М16	16	50	твист зажим	6	0,68	7798-70*	
Шайба 16	16			6	0,07	11371-68**	
Гайка М16	16			6	0,20	5915-70**	
<b>Всего</b>					<b>0,95</b>		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип ч тальц. шва	Алиниа м		Тип электр.	Примечание
			на марку	общ.		
С5, С15		△6	0,5		Э428	заводской
		△6	4,1		--"	монтажный
		△4	6,1		--"	заводской
		△4	2,0		--"	монтажный
С6, С16		△6	0,5		--"	заводской
		△6	2,7		--"	монтажный
		△4	4,3		--"	заводской
		△4	1,1		--"	монтажный

TK  
1976

### *Вертикальные связи С6, С16*

Серия  
1.423-5

выпуск	лист
3	13

C7, C17

- Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 1, 4.
- Таблицу сварных швов см. лист 15.
- Геометрическую схему и расчетные усилия см. лист 15.

## Спецификация

19

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
C17	1	L 110x7	8460	2	-	91,4	183	
	2	L 110x7	5500	2	-	54,0	108	
	3	L 110x7	4190	2	-	45,2	90	
	4	L 110x7	4030	2	-	43,2	86	
	5	-310x8	660	2	-	12,9	26	
	6	-220x8	370	2	-	5,0	10	
	7	-150x8	450	1	-	4,0	4	586
	8	-60x8	250	7	-	1,0	7	
	9	-60x8	130	12	-	5,0	60	
	10	-60x8	80	2	-	3,0	6	
1% на сварные швы						6		
Детали 5÷10 по марке C17						113		
C7	11	L 90x6	8460	2	-	75	150	
	12	L 90x6	5500	2	-	46	92	498
	13	L 90x6	4190	2	-	35	70	
	14	L 90x6	4030	2	-	34	68	
	1% на сварные швы					5		

## Таблица монтажных метризов

Наименование	Ци- метр мм	Длина мм		К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стержень	нарезка				
<i>для каждой марки</i>							
Болт М16	16	50	односторонне	10	1,13	7798-70*	
Шайба 16	16			10	0,1	11371-68*	
Гайка М16	16			10	0,3	5915-70*	
<i>Всего</i>					1,53		

TK  
1976r

## Вертикальные связи С7, С17

Серия	
1.423-5	
Выпуск	лист
3	14

Б	К	И	Е
Б	К	И	Е
Б	К	И	Е
Б	К	И	Е
Б	К	И	Е

Документы  
ГКЧП  
Генеральный  
Консультант

Шеинич  
Киселев  
Г. Степанов

отдела  
историк.

144

三

三

1168

K  
E

四百一

三

5600

Геометрическая схема  
и расчетные усилия С7, С8, С17, С18

Системы р  
связей и  
членов см

C8; C18

5600

*Схемы расположения  
связей и общие приме-  
чания см. листы 1, 4.*

Спецификация								20
Марка	№ вер.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет.	Всех марок	
С18	1	L 110x7	8570	2	-	93	186	
	2	L 110x7	4190	2	-	45	90	
	3	L 110x7	4140	2	-	44,6	90	
	4	-210x8	380	2	-	5,0	10	
	5	-150x8	450	1	-	4,0	4	450
	6	- 60x8	130	12	-	5,0	60	
	7	- 60x8	80	2	-	3,0	6	
	1% на сварные швы						4	
С8	Детали 4+7 по марке С18						80	
	8	L 90x6	8570	2	-	71,0	142	
	9	L 90x6	4190	2	-	35,0	70	
	10	L 90x6	4140	2	-	34,6	70	366
1% на сварные швы							4	

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Мат- ериал мм	Длина мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стекло карандаш ки				
<b>Для каждой марки</b>						
Болт М16	16	50 диаметр диаметр	6	0,68	7798-70*	
Шайба 16	16		6	0,07	11371-68*	
Гайка М16	16		6	0,20	5915-70*	
<b>Всего</b>				<b>0,95</b>		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во типов шаш-	Тип и толщ. шашки	Длина м на рабочий обив.	Тип электр.	Примечание
С7,	—	△6	0,6	Э42Л	заводской
	—	△6	5,0	—"	монтажный
С17	—	△4	4,9	—"	заводской
	—	△4	2,3	—"	монтажный
С8,	—	△6	0,6	—"	заводской
С18	—	△6	2,9	—"	монтажный
	—	△4	3,2	—"	заводской
	—	△4	1,2	—"	монтажный

Вертикальные сваи С8, С16

TK  
1976c

1976c

Серия  
1.423-


Выпуск 3

13942-04 3


WILHELM - KOONIKO

Інформація

ГКНЕВ



## Геометрическая схема и расчетные усилия



TK  
1976

## Вертикальная связь С19

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
С19	1	С 16	11240	2	-	159,5	319		
	2	С 14	5500	2	-	67,6	135		
	3	С 10	5480	2	-	47,2	95		
	4	С 6,5	260	72		1,5	108		
	5	- 170x10	440	2	-	5,9	12		
	6	- 250x10	450	2	-	9,0	18	731	см. деталь
	7	- 200x10	380	2	-	6,0	12		
	8	- 250x10	540	2	-	10,2	20		
	9	- 100x10	100	2	-	0,9	2		
	10	- 80x10	400	2	-	2,5	5		

## Таблицы монитажных температур

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стерж. мм	надев. мм				
Болт М16	16	50	подж. винте	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16			12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16			12	0,41	5815-70*	
Всего					1,89		

### Таблица сварных швов

Марка	К-во шва	Тип и толщ. шва	Длина м на марку	Тип электр.	Примечание
С19		△8	2,5	Э42Я	монтажный
		△6	5,6	—	монтажный
		△6	15,6	—	заводской

*Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 2, 4.*

21

Серия	
1.423-5	
Выпуск	лист
3	16

3-3

$$8 \times 630 = 5040$$

A technical drawing of a bridge pier foundation. The drawing shows a rectangular base with vertical columns and horizontal beams. A dimension line indicates a width of 190. Above the drawing, the calculation  $8 \times 630 = 5040$  is written. To the left, a vertical dimension line indicates a height of 280.

C20

5600

## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес, кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
C20	1	Л 27	11090	1	1	30,35	607	
	2	Л 16	5500	2	-	78,0	156	
	3	Л 10	5310	2	-	45,5	91	
	4	Л 6,5	260	62	-	1,5	93	
	5	- 180x12	430	2	-	7,3	15	
	6	- 340x12	560	2	-	17,9	36	
	7	- 200x12	530	2	-	10,0	20	
	8	- 370x12	590	2	-	20,9	41	
	9	- 100x12	100	2	-	1,0	2	
	10	- 80x12	490	2	-	3,7	7	
<i>1% на сварные швы</i>						11		
							1068	см. деталь

## Таблицы мониторинговых методов

Наименование	Диаметр мм	Число стержней мм	К-во нарезок	Вес шт	ГОСТ	Примечание
<i>для каждой марки</i>						
Болт М16	16	50	полвеса длине	12	1,32	7798-70*
Шайба 16	16			12	0,16	11371-68*
Гайка М16	16			12	0,41	5915-70*
<i>Всего:</i>					1,89	

## Геометрическая схема и расчетные усилия С20

## Таблица сварных швов

## Схемы расположения связей и общие примечания с.м.


Листы 24.

TK  
1976r


## Вертикальная свя36 с20

Серия  
1.423-5


3-3




2-2



## Деталь 5



## Геометрическая схема



Вертикальная связь С21

Серия  
1.423-5

## *Спецификация*

23

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес, кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
C21	1	C 14	11250	2	-	138,5	277		
	2	C 12	5500	2	-	57,2	114		
	3	C 10	5490	2	-	47,0	94		
	4	C 6,5	410	76	-	2,4	182		
	5	- 180 x 10	450	2	-	6,4	13		
	6	- 270 x 10	520	2	-	11,0	22	754	см. деталь
	7	- 200 x 10	420	2	-	6,6	13		
	8	- 210 x 10	580	2	-	12,3	25		
	9	- 100 x 10	100	2	-	0,8	2		
	10	- 80 x 10	400	2	-	2,5	5		
1% на сварные швы						7			

## Таблица монтажных метризоб


Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стерж. мм	нарезки мм				
Болт М16	16	50	послед длине	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16			12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16			12	0,41	5915-70*	
Всего					1,89		

## Таблица сварных швов

Марка	Н-во	Тип ч толь шво	Длина м		Тип электр.	Примечание
			на марку	общ.		
С21		Δ6	7,6		Э42,Я	монтажный
		Δ6	13,2		— " —	забойской

Схемы расположения связей и общие примечания см. лист 3.4.

СЕРИЯ  
1.423-5



## Спецификация

24

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес, кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
C22	1	С 20	11150	2	-	220,5	441		
	2	С 14	5500	2	-	67,6	135		
	3	С 12	5440	2	-	56,1	112		
	4	С 8	410	72	-	2,9	209		
	5	-230x12	450	2	-	9,8	20		
	6	-380x12	660	2	-	23,6	47		1049
	7	-200x12	470	2	-	8,7	17		
	8	-360x12	720	2	-	24,4	49		
	9	-100x12	100	2	-	1,0	2		
	10	-80x12	430	2	-	3,2	6		
1% на сварные швы							11		
C23	Четверти 3÷10 по С22						462		
	11	С 18	11150	2	-	181,8	364		
	12	С 14	5500	2	-	67,7	135		971
1% на сварные швы							10		

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина стержня мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<b>для каждой марки</b>						
Болт М16	16	50 последний	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16		12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16		12	0,41	5915-70*	
<b>Всего</b>				<b>1,89</b>		

## Геометрическая схема и расчетные усилия

## Таблица сварных швов

Марка	К-во штапи- цова шва	Тип штапи- ца		Длина на марку	Тип электр.	Примечание
		на швам	общ.			
C22		△8	3,6		342A	монтажный
C23		△6	3,2		"	"
		△6	16,5		"	заводской

Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.

#### Вертикальные связи С22, С23

Серия 1.423-5	
Выпуск	лист
3	19

## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во	Вес, кг	Примечание
1	C 18		11050	4	- 180,0	720
2	C 14		11500	2	- 141,5	283
3	C 10		5375	4	- 46,1	184
4	C 6,5		410	122	- 2,36	288
5	- 180x12		440	4	- 7,45	298
6	- 560x12		470	2	- 24,9	50
7	- 200x12		430	4	- 8,1	32
8	- 320x12		610	4	- 18,3	73
9	- 100x12		100	4	- 1,0	4
10	- 80x12		400	4	- 3,0	12

см. деталь

1676

1% на сварные швы:

17

## Деталь 5

## Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр стержня мм	длина, на- резки мм	К-во шт	вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт	M16	50	твёрд закалене	20	2,27	7798-70*
Шайба	16	-		20	0,23	11371-68*
Гайка	M16	-		20	0,66	5915-70*
Всего:					3,16	

Геометрическая схема и  
расчетные усилия С24

## Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип толщ. шва	длина, на модуль общ.	тип электр.	Примечание
С24		△8	3,9	342.Я	монтажный
		△6	4,4	342.Я	—
		△6	3,2	342.Я	западской

Схемы расположения связей и  
общие примечания см. листы 3, 4.TK  
1976

Вертикальная сварка С24

серия  
1.423-5выпуск  
3 лист  
20

УКРАРОЕКСТДИЗАЙНСТРУКТУРЫ  
ЧП СПб. УН-72 Адмиралтейский  
некомпетенция  
Генеральный конструктор  
М.Конструкт  
Ф.К.И.Б



### Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
С25	1	Л 22	12110	2	-	254,0	508		
	2	Л 14	5500	2	-	67,6	135		
	3	Л 10	5940	2	-	51,4	103		
	4	Л 6,5	260	42	-	1,5	63		
	5	- 150x12	450	2	-	6,6	13		
	6	- 330x12	630	2	-	19,7	39		
	7	- 200x12	560	2	-	10,6	21		
	8	- 330x12	680	2	-	21,2	42		
	9	- 100x12	100	2	-	1,0	2		
	10	- 80x12	420	2	-	3,2	6		
	11	Л 10	260	28	-	2,3	64		
1% на сварные швы									10

996


см. деталь

### Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина мм стержень чеки	К-во шт	вес кг	РОСТ	Примечание
Болт М16	16	50 лонг	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16		12	0,14	11371-68*	
Гайка М16	16		12	0,41	5915-70*	

1,87

### Геометрическая схема и расчетные усилия



### Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип шва	длина на марку	типа	электр.	Примечание
С25		Л 8	1,2	342A	монтажный	
		Л 6	7,9	342A	монтажный	
		Л 6	16,4	342A	заводской	

Схемы расположения связей  
и общие примечания см.  
листы 1, 2, 4.

ТК  
1976

Вертикальная связь С25

Серия  
1423-5  
Выпуск  
3  
Лист  
21

13967-01



## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг	Примечание
				7	н	дет.	всех
1	1	С 16	12230	2	-	173,5	347
2	2	С 14	5500	2	-	67,7	135
3	3	С 10	5980	2	-	51,6	103
4	4	С 6,5	260	76	-	1,5	114
5	5	-160x10	450	2	-	5,7	11
6	6	-250x10	490	2	-	9,6	19
7	7	-200x10	480	2	-	7,5	15
8	8	-260x10	570	2	-	11,8	24
9	9	-100x10	100	2	-	0,8	2
10	10	-80x10	450	2	-	2,8	6

784 см. деталь

1% на сварные швы

8

Геометрическая схема  
и расчетные усилия С26

ТК

1976г

Вертикальная связь С26

Серия	1.423-5
Выпуск	лиист
3	22

13942-04 88

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Ади- метро- мм	Адина- стор- ка мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ		Примечание
					нарез- ки	длине	
Болт М16	16	50	12	1,32	7798-70*		
Шайба 16	16		12	0,16	11371-68*		
Гайка М16	16		12	0,41	5915-70*		
Всего				1,89			


## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип	Длина мм	Тип	Примечание	
					толщ. шва	на марк. общ.
C26	6	△	7,8	342 Я	монтажный	
	6	△	18,2	342 Я	заводской	

Схемы расположения связей  
и общие примечания см.  
листы 1, 2, 4.

C30; C28

СИМЕНС ГЕРМАНИЯ	АВИАКОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	СИМЕНС ГЕРМАНИЯ	АВИАКОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СИМЕНС ГЕРМАНИЯ	АВИАКОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	СИМЕНС ГЕРМАНИЯ	АВИАКОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СИМЕНС ГЕРМАНИЯ	АВИАКОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	СИМЕНС ГЕРМАНИЯ	АВИАКОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



1-1

## Спецификация

28

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				Г	Н	дет	Всех	Марки	
C30	1	□ 20	13180	2	-	242,7	485		
	2	□ 14	5500	2	-	67,7	136		
	3	□ 10	6450	2	-	55,5	111		
	4	□ 8	340	80	-	24	192		
	5	- 180x12	490	2	-	8,3	17		
	6	- 310x12	650	2	-	19,0	38		
	7	- 220x12	580	2	-	12,0	24		
	8	- 310x12	700	2	-	20,4	41		
	9	- 160x12	100	2	-	1,5	3		
	10	- 80x12	500	2	-	3,8	8		
1% на сварные швы							11		
Детали 2÷10 по С30							570		
C28	11	□ 18	13180	2	-	215,0	430		
	1% на сварные швы						10		
1010									


## Таблицы монтажных методов

Наименование	Диаметр мм		Альма мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
	стерж. мм	нарезки					
Болт М16	16	50	пакет блanks	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16			12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16			12	0,41	5915-70*	
Всего					1,89		

## Таблица сварных швов

## Геометрическая схема 4

#### расчетные ч




TK  
1976c

## Вертикальная связь С30, С28

1.423-5

3 | 23

Схемы расположения  
связей и общие примечания см. листы 3, 4.  
Разрез 3-3 см. лист 21.



## Спецификация


29

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
C29	1	C 27	13030	2	-	361,0	722	
	2	C 16	5500	2	-	78,1	156	
	3	C 12	6370	2	-	66,3	133	
	4	C 6,5	340	70	-	2,0	140	
	5	- 210x12	510	2	-	10,1	20	
	6	- 380x12	740	2	-	26,6	53	
	7	- 220x12	680	2	-	14,1	28	
	8	- 380x12	790	2	-	28,3	57	
	9	- 160x12	100	2	-	1,5	3	
	10	- 80x12	550	2	-	4,2	8	
	11	C 10	340	34	-	2,9	99	
1% на сварные швы							14	
								1433
								см. деталь

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр	Длина	К-во	Вес	ГОСТ	Примечание
	мм	мм	шт.			
Болт М16	16	50 до всех длины	12	1,32	7798-70*	
Щайба 16	16		12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16		12	0,41	5915-70*	
Всего				1,89		

## Геометрическая схема и расчетные усилия



## Таблица сварных швов


Марка	К-во швов	Тип шва	Длина	Г. - з.рк- т.гбд	Замечание
			м	на марку	общ.
С29		Δ8	1,4	342Я	монтажный
		Δ6	9,0	342Я	"
		Δ6	20,0	342Я	запорожской

Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 2, 4.


TK  
1976

## Вертикальная связь с 29

Серия  
1,423-5



C32



K  
76r

## Вертикальная связь СЗ2


## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
C32	1	□ 30	14080	1	1	449	898		
	2	□ 16	5300	2	-	781	156		
	3	□ 16	6790	2	-	96,3	193		
	4	□ 6,5	340	40	-	2,0	80		
	5	- 350x12	700	2	-	23,1	46		см. деталь
	6	- 230x12	580	2	-	12,6	25	1607	
	7	- 260x12	818	2	-	20,1	40		
	8	- 420x12	880	2	-	34,8	70		
	9	- 120x12	100	2	-	1,1	2		
	10	- 80x12	640	2	-	4,7	10		
	11	□ 10	340	30	-	2,9	87		
1% на сварные швы							16		

## Таблицы мониторинговых методов

Наименование	Диа-	Длина	К-во	Вес	ГОСТ	Примечание
	метр	мм				
	мм	сталь	нержаве-			
Болт М16	16	50	12	1,36	7798-70 *	
Шайба 16	16		12	0,14	11371-68 *	
Гайка М16	16		12	0,4	5915-70 *	
<i>Всего</i>				1,5		

## Геометрическая схема и расчетные усилия ОЗ2



1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 2, 4.
2. Разрез 3-3 см. лист 21.


## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шпильки швей	Длина мм	Тип электр.	Примечания
		△8	1,5	Э42Я	МОНТОЖНОСТЬ
		△6	4,7	—	—
		△6	16,8	—	ЗАВОДСКОЙ

### Спецификация

31

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-бо		Вес, кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	мортб	
C60	1	C22	14280	1	1	299,9	600		
	2	C14	5500	2	-	67,7	135		
	3	C12	6930	2	-	72,1	144		
	4	C6,5	340	42	-	2,2	92		
	5	-280x12	580	2	-	15,3	31		
	6	-185x12	520	2	-	9,1	18		
	7	-220x12	640	2	-	13,3	27		
	8	-330x12	750	2	-	23,4	47		
	9	-100x12	100	2	-	1,0	2		
	10	-80x12	540	2	-	4,1	8		
	11	C10	340	32	-	2,9	93		
<i>Ст. детали</i>									
1497									
<i>1% на сварные швы</i>									
<i>Детали 2-10 по марке C60</i>									
538									
523									
1450									
<i>1% на сварные швы</i>									
14									



### Таблица сборочных метизов

Наименование	Диам. мм	Длина мм стержень шпилька ку	К-бо	Вес шт.	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16		12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16		12	0,4	5915-70*	
Всего				1,9		

### Таблица сборочных швов

- Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 2,3,4.
- Разрез 3-3 см. лист 21.

Марка	К-бо	Тип и толщ. швов	Длина мм на марку общ.	Тип электр.	Примечание
C31,		△ 6	4,7	Э42J	монтажный
C60					


TK

1976 г.

Вертикальные связи C31, C60

СЕРИЯ  
1423-5  
ВЫПУСК ЛИСТ  
3 25

13942-04 32



- 1 (zabawica)

### Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		передн.	нарезки				
Болт М16	16	50	передн. артич.	20	2.27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	-	20	0.23	11377-68*	
Гайка М16	16	-	-	20	0.66	5915-70*	
Всего					3.16		

## Геометрическая схема и расчетные усилия С35

## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип попы- шва	Альми- н		Тип электр.	Примечание
			на марку	общ.		
С35		△6	32,7		Э42Р	заводской
		△6	10,0		"	монтажный
		△8	1,5		"	"

*Схемы расположения связей и  
общие примечания см. листы 3, 4.*

TK  
1976

## Вертикальная связь С35

Серия  
1.423-5  
Выпуск Лист  
3 27

## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг	Примечание	
				т	н			
1	С 14	11130	4	-	137,2	549		
2		11500	2	-	120,0	240		
3		5400	4	-	46,6	186		
4		410	150	-	2,4	363		
5		460	4	-	6,5	26		
6		440	2	-	10,4	21		
7		400	4	-	6,3	25		
8		520	4	-	10,6	42		
9		100	4	-	0,63	3		
10		400	4	-	2,5	10		
1% на сварные швы						15		
1465 См. Деталь								




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр стержня мм	Длина нарезки мм	К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	20	0,66	5915-70*	
Всего				3,16		

Геометрическая схема  
и расчетные усилия С36

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип толщ. на марку	Длина шва мм	Тип электр.	Примечание
C36	△ 6	35,2	942А	заводской	
	△ 6	10,2	"	монтажный	
	△ 8	2,2	"	монтажный	


Схемы расположения связей  
и общие примечания см.  
листы 3,4.

ТК  
1976г.

Вертикальная связь С36

Серия  
1.423-5  
Выпуск  
Лист  
3 28

АДРЕСТИРОВКА  
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТИЙ  
 НОС. ОТДЕЛА  
 М. КОНСТРУКЦИИ  
 ГК ИЕВ



### Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг всех марки	Примечание
				т	н		
C37	1	С 20	10950	4	-	200,2	801
	2	С 16	11500	2	-	163,0	326
	3	С 10	5380	4	-	46,2	185
	4	С 6,5	410	82	-	2,4	197
	5	- 220x14	430	4	-	10,4	42
	6	- 640x14	550	2	-	38,8	78
	7	- 200x14	460	4	-	10,2	41
	8	- 310x14	700	4	-	28,6	114
	9	- 100x12	100	4	-	1,0	4
	10	- 80x12	450	4	-	3,4	14
	11	С 10	410	72	-	3,5	252
1% на сварные швы				21			

34

### Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина стержня мм	надев. шайбы или гайки	К-во шт	вес кг	ГОСТ	Примечание
борт M16	16	50	побед. блони	20	2,27	7798-70*	
шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68*	
гайка M16	16	-	-	20	0,66	5915-70*	
Всего						3,16	

### Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип шва	длина на марку общ.	тип	примечание
C37	Δ8	6,9	342,9	монтажный	
	Δ6	38,9	342,9	заборской	
	Δ6	8,7	342,9	монтажный	


Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3,4.

ТИ  
1976г

Вертикальная связь С37

Серия  
1423-5  
Выпуск  
3 Лист  
29

13942-04 35



### Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг	Примечание
				т	н		
<b>C33</b>	1	С 12	12130	1	-	126,5	506
	2	С 12	11500	2	-	120,0	240
	3	С 10	5890	4	-	51,0	204
	4	С 6,5	410	170	-	2,4	408
	5	- 380x10	410	2	-	12,2	24
	6	- 180x10	470	4	-	6,7	21
	7	- 200x10	440	4	-	6,9	28
	8	- 230x10	530	4	-	9,6	38*
	9	- 60x10	100	4	-	0,5	2
	10	- 80x10	400	4	-	2,5	10
<b>C38</b>	1% на сварные швы						
	Детали: 2÷10 по марке С33						
	11	С 14	12130	4	-	149,8	599
1% на сварные швы							1527

### Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр стержня	длина шлиц., нако- шки	к-во	вес	ГОСТ	Примечание
для каждой марки						
борт M16	16	50	трубой один	20	2,21	7798-70*
шайба 16	16	--		20	0,23	11371-68*
Гайка М16	16	--		20	0,66	5915-70*
Всего					3,16	

### Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип шва	длина на марку общ	типа электр.	Примечание
C33,		Δ 6	40,3	342.1	заводской
C38		Δ 6	9,6	342.1	монтажный
		Δ 8	1,5	342.4	—

1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.  
2. Розрез 3-3 см. лист 27.

Вертикальные сварки С33, С38

TK  
1976

серия	1423-5
выпуск	3
лист	30



### Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг всех марки	Примечание
				т	н		
1	C16		12110	2	2	172,6	690
2	E14		11500	2	-	144,0	282
3	C10		5870	4	-	50,7	203
4	C8		410	150	-	2,9	435
5	-500x12		490	2	-	23,1	46
6	-180x12		470	4	-	8,0	32
7	-200x12		490	4	-	9,2	37
8	-310x12		650	4	-	19,0	36
9	-100x12		100	4	-	0,9	4
10	-80x12		450	4	-	3,4	14

C39

C40

1% на сварные швы

детали 2-10 по марке С39

1089

1793

1900

### Таблица монтажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина стержня мм	К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<u>Для каждой марки С39, С40</u>						
Болт М16	16	50	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	20	0,66	5915-70*	
Всего				3,16		

### Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип шва	длина на марку общ.	тип электр.	Примечание
C39,				△6 42,1	западской
C40				△6 10,0	монтажный
				△8 2,8	342Я

- Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.
- Разрез 3-3 см. лист 27

Вертикальные связи С39, С40

СЕРИЯ  
1.423-5  
выпуск лист  
3 31

TK  
1976

Деталь 6С34, С41Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех марки	
1	С 16		13190	2	2	188,1	752	
2	С 12		11500	2	-	120,0	240	
3	С 10		6380	4	-	55,2	221	
4	С 8		510	158	-	3,6	569	
5	- 440x10		470	2	-	16,3	33	
6	- 180x10		480	4	-	6,8	27	
7	- 200x10		500	4	-	7,9	32	
8	- 270x10		610	4	-	12,9	52	
9	- 100x10		100	4	-	2,8	3	
10	- 80x10		450	4	-	2,8	11	
1% на сварные швы								
детали 2-10 по марке С41								
11	С 14		13240	2	2	164	656	1958 Ст. деталь
1% на сварные швы								

С41

С34


Таблица монтажных метизов

Наименование	Лин. метр мм	Длина шток мм	К-во нарез. ши.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<u>для каждой марки С34, С41</u>						
Болт М16	16	50	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	20	0,66	5915-70*	
Всего				3,16		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина шточ. общ.	Тип электр.	Примечание	
					толщ. шточ.	обш.
С34,		△ 6	43,0	Э42J	забойской	
С41		△ 6	10,4	Э42J	монтажный	
		△ 8	2,3	Э42J	"	

1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.  
2. Разрез 3-3 см. лист 39.



ТК  
197бп

Вертикальные связи С34, С41

Серия  
1.423-5  
Выпуск лист  
3 | 32


## Спецификация

38

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стержни нарезаны				
Болт М16	16	50 длине	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16		20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16		20	0,66	5915-70*	
Всего				3,16		

## Геометрическая схема и расчетные усилия С42



## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и раз- ши- чка		Длина м	Тип электр	Примечания
		на марку	общ.			
Л42		Л6	46,8	342Л	заводской	
		Л6	10,4	342Л	монтажный	
		Л8	2,8	342Л	»	

1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.
2. Разрез 3-3 см. лист 39.

Вертикальная связь С42

СЕРИЯ  
1.423-5  
штук лист

one

Гр. Конструюм.

Скорина

Keene

לענומן

4

Ku

107


“Д. Конст”

ס' ב

ה'ג

C43

5710



## Спецификация


39

Марка	№ дет.	Сечения	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	марки	
С43	1	С 18	14200	2	2	232,1	928		
	2	С 12	11500	2	-	120,0	240		
	3	С 12	6840	4	-	71,5	286		
	4	С 8	510	162	-	3,6	585		
	5	- 440×12	430	2	-	17,5	35		
	6	- 200×12	530	4	-	10,0	40		
	7	- 220×12	590	4	-	12,2	49	2262	Ст. деталь
	8	- 300×12	700	4	-	19,8	79		
	9	- 100×12	100	4	-	0,9	4		
	10	- 80×12	520	4	-	3,9	16		
1% на сварные швы									23

## Таблица монтиажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стерж. мм	нарезки мм				
Болт М16	16	50	полное	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	-	20	0,66	5915-70*	
Всего					3,16		

## Геометрическая система расчетные усилия С43



## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина м	Тип электр.	Примечание
С'43		Δ6	42,7	342A	заводской
		Δ6	10,8	342A	монтажный
		Δ8	2,6	342A	— " —

## 1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.

2. Радарез 3-3 см. лист 39.

## Вертикальная связь С43


TK  
1976

СЕРИЯ  
1.423-5

Выпуск	Лист
3	34

13942-04 467

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Науч.отдела  
Гидростройт  
Г.Киев



C44

## Спецификация


Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг дет.	Всех марки	Примечание
				Т	Н			
1	C 20		14220	2	2	262,2	1049	
2	C 12		11500	2	-	120,0	240	
3	C 12		6830	4	-	71,0	284	
4	C 6,5		510	38	-	3,0	114	
5	- 480x12		510	2	-	25,7	51	
6	- 200x12		530	4	-	10,0	40	2511 Ст. деталь
7	- 220x12		610	4	-	12,9	52	
8	- 320x12		740	4	-	22,4	90	
9	- 120x12		100	4	-	0,9	4	
10	- 80x12		520	4	-	3,9	16	
11	C 10		510	124	-	4,4	546	

1% на сварные швы

25

## Таблица монтажных методов

Наименование	Диаметр стержня мм	Длина шарик мм	К-во шариков	Вес кг	ГОСТ	Примечание
борт M16	16	50	шарик длине	20	2,27	7798-70*
шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68*
гайка M16	16	-	-	20	0,66	5915-70*
Всего					3,16	

Геометрическая схема и  
расчетные усилия с 44

## Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва и толщ. шва марку	Длина шва мм	Тип		Примечание
				обн.	электр	
C44				Δ 6 52,5	342A заводской	
				Δ 6 10,6	342A монтажный	
				Δ 8 2,9	342A	

1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.

2. Разрез 3-3 см. лист 39.

TK  
1976г


Вертикальная связь C44

СЕРИЯ  
1423-5

Выпуск 3 лист 35

13047.78 64

C46, C45



## Спецификация

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
для каждой марки	мм	стоп. нарез. ку				
для каждой марки					С46, С45	
Балт М16	16	50	по выбору	20	2,27	7798-70*
Шайба 16	16	—	—	20	0,23	11371-68*
Гайка М16	16	—	—	20	0,66	5915-70*
Всего					3,16	

## Таблица сварных швов

Номер	К-во	тип гальв. шва	Длина м		тип электр.	Примечание
			на металл	обн.		
C45,		△6	40,0		342A	западской
C45		△6	10,4		342A	южноукраинский
		△8	1,6		342A	—

1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.


2. Розріз 3-3 см. пуск 39.

## Вертикальные связи с 46 с 45

41

Государственное управление	Государственное управление	Государственное управление	Государственное управление
Социальная политика	Социальная политика	Социальная политика	Социальная политика
Финансовая политика	Финансовая политика	Финансовая политика	Финансовая политика
Налоговая политика	Налоговая политика	Налоговая политика	Налоговая политика

Серия  
1.423-5




## Спецификация

42

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет.	всех марки	
1	C12		10850	4	-	113,0	452	
2	C12		11500	2	-	120,0	240	
3	C10		5270	4	-	45,3	181	
4	C6,5		410	158	-	2,4	382	
5	-180x8		430	4	-	4,9	20	Ст. детали
6	-330x8		380	2	-	7,9	16	1358
7	-200x8		380	4	-	4,8	19	
8	-220x8		480	4	-	6,6	26	
9	-60x8		100	4	-	0,4	2	
10	-80x8		350	4	-	1,8	7	

Наименование	диаметр стерж. мм	длина нарезки мм	К-во		вес кг	ГОСТ	Примечание
			шт.	нарезка			
Болт М16	16	50	половиной длины	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	-	20	0,66	5915-70*	
Всего					3,16		

## Геометрическая схема и расчетные усилия С47



## Таблица сварных швов

Марка	К-во	типа шва	длина на марку общ.	типа		Примечание
				толщ.	электр.	
С47				△ 6	32,4	Э42Я заводской
				△ 6	8,8	—, монтажный
				△ 8	1,6	—, —

Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3,4.

TK  
1976г.

Вертикальная связь С47

Серия  
1.423-5  
Выпуск  
3  
Лист  
37

## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длины мм	K-Бо		Вес кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
C48	1	C 12	11840	4	-	122,2	489		
	2	C 12	11500	2	-	19,5	239		
	3	C 10	5750	4	-	49,5	198		
	4	C 6,5	410	158	-	2,4	382		
	5	-370x10	420	2	-	12,2	24		
	6	-180x10	490	4	-	6,9	28	1452	Ст. детали
	7	-200x10	420	4	-	6,6	26		
	8	-240x10	530	4	-	10,2	41		
	9	-100x10	80	4	-	0,6	2		
	10	-80x10	400	4	-	2,5	10		
1% на сварные швы							14		
Детали: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 по марке C48							884		
C49	11	C 14	11840	4	-	145,0	580		
								1478	
1% на сварные швы							14		

## Таблицы монтажных метризмов


Наименование	Диаметр мм	Длина мм	Квадрат нагрузки	шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
для каждой марки С 48, С 49							
Болт М16	16	50	одинац твадцать	20	2,27	7798-70 *	
Шайба 16	16	—	—	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	—	—	20	0,66	5915-70*	
Всего					3,16		


### Таблица сварных швов

Марка	К-во штук	Тип штифта	Длина мм	Тип электр	Примечание
C48,		△6	29.5	342A	заборской
C49		△6	9.2	342A	монтажный
		△8	1.8	342A	"

#### 1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.

СЕРИЯ  
1.423-5  
ВЫПУСК ЛИСТ  
3 38





3-3

## Спецификация

44

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
С50	1	С 16	11810	2	2	158,0	672		
	2	С 12	11500	2	-	120,0	240		
	3	С 10	5730	4	-	49,2	197		
	4	С 8	410	154	-	2,9	447		
	5	- 480x12	520	2	-	23,5	47		
	6	- 180x12	450	4	-	7,6	30		
	7	- 200x12	470	4	-	8,9	36		См. деталь
	8	- 310x12	640	4	-	18,7	75		1774
	9	- 80x12	100	4	-	0,8	3		
	10	- 80x12	420	4	-	3,2	13		
1% на сварные швы							18		

## Таблица монтажных метризов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт	Всех кг	ГОСТ	Примечание
		стержня	нарезки				
<i>Для каждой марки</i>							
Болт М16	16	50	послед длине	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	—	—	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	—	—	20	0,66	5915-70*	
<i>Всего</i>					3,16		

## Таблица сварных швов

Марка	К-80	Тип ч толщ. шва	Число м на марку общ.	Тип электр.	Примечание	
					заборской	монтажный
С50		△6	16,0	342Я	заборской	
		△6	10,0	—	—	монтажный
		△8	2,8	—	—	—


1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3,4.

TK  
1976

## Вертикальные связи С50

Серия	
1.423-5	
Выпуск	лист
3	39

Г. К. ИЕВ	Генеральный директор по продажам и маркетингу	Андрей Николаевич	Шеиник	Проведение	Ильин - Коношко
	Директор по консультации	Андрей Николаевич	Киселев - Скопинич	Сборы - Скопинич	Радинович



## *Спецификация*


45

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
C51	1	С 20	12010	2	2	222,0	888	
	2	С 14	11500	2	-	141,5	283	
	3	С 10	5840	4	-	49,7	198,8	
	4	С 6,5	410	90	-	2,4	216	
	5	- 580x14	600	2	-	38,3	76,6	
	6	- 220x14	540	4	-	13,0	52,0	
	7	- 200x14	520	4	-	11,5	23	2109
	8	- 370x14	700	4	-	28,5	114	
	9	- 100x12	140	4	-	1,3	5	
	10	- 80x12	450	4	-	3,4	14	
	11	С 10	410	68		3,5	238	
1% на сварные швы								24

## Таблицы монтажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стекл	нарезки				
Болт М16	16	50	посадочный	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	-	20	0,66	5915-70*	
<i>Всего</i>					3,16		

## Геометрическая схема расчетные усилия С51




1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.
2. Разрез 3-3 см. лист 46

2. Разрез 3-3 см. лист 46

TK  
1976c

## Вертикальная связь С51

серия  
1.423-5

C52, C53Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг всех марок	Примечание
				т	н		
C53	1	C14	12910	2	2	159,0	636
	2	C12	11500	2	-	120,0	240
	3	C10	6250	4	-	53,6	214
	4	C6,5	510	150	-	30	450
	5	-400x10	410	2	-	12,9	26
	6	-180x10	480	4	-	6,8	27
	7	-180x10	460	4	-	6,5	26
	8	-260x10	600	4	-	12,3	49
	9	-80x10	100	4	-	0,6	2
	10	-80x10	430	4	-	2,7	11
1% на сварные швы							17
Детали 2-10 по марке C53							970
11 С12 12910 2 2 134,8 539 1524							
1% на сварные швы							15


См. деталь

Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина стержня и наконечни- ка мм	к-во шт.	вес кг.	пост	Примечание
Болт М16	16	50	7798-70*	20	0,27	7798-70*
Шайба 16	16	16	20	0,23	11377-68**	
Гайка М16	16	20	0,66	5915-70*		
Всего					3,16	

Геометрическая схема  
и расчетные усилия C52, C53

16500

Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип толщ. шва	длина на марку	тип электр.	Примечание
			м	общ.	
C52	6	33,0	342A	забойской	
C53	6	9,6	342A	монтажный	
C53	8	2,1	342A	"	


- Схемы расположения связей и общие  
примечания см. листы 3, 4.
- Разрез 3-3 см. лист 39.

TK

1976г.

Вертикальные связи C52, C53

СЕРИЯ  
1.423-5  
Выпуск Лист  
3 41

C54


СКИРДОВАЯ ИНДУСТИРИАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
Городской инженерно-технический колледж  
Г. К. ИЕВ  
Г. К. ИЕВ

**Спецификация**

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
1	C 18		12860	2	2	210,0	840	
2	C 12		11500	2	-	120,0	240	
3	C 10		6630	4	-	53,5	214	
4	C 8		510	150	-	3,6	540	
5	-500x12		480	2	-	22,6	45	
6	-160x12		480	4	-	6,1	32	2065 см. деталь
7	-200x12		510	4	-	9,6	38	
8	-310x12		660	4	-	19,3	77	
9	-100x12		100	4	-	0,9	4	
10	-80x12		480	4	-	3,6	14	
1% на сварные швы				21				

C54**Таблица монтажных метизов**

Наименование	диаметр мм	длина мм	к-во штук	вес штук	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	20	2,21	7798-70*	
Шайба 16	16		20	0,23	11371-68**	
Гайка М16	16		20	0,66	5915-70*	
Всего				3,16		

**Геометрическая схема ч  
расчетные усилия С54**

TK  
1976г.

**Таблица сварных швов**


Марка	к-во	тип шва	длина на марку	тип электр.	Примечание
C54	6	3,0	39,0	Э42	заводской
	6	1,0	11,0	Э42	монтажный
	8	2,8	2,8	Э42	—

1. Схемы расположения связей и общие  
примечания см. листы 3,4.  
2. Разрез 3-3 см. лист 39.

Вертикальная сварка С54

Серия  
1.423-5  
Выпуклый лист  
3  
Лист  
42

Г.К.ИЕВ Г.Конструктор Г.А.Киселев Чертежник Г.Ильин Схема



### Спецификация

Марка	№ дет	Сечения	Длина мм	К-во	Вес кг	Примечание
1	C 18	13850	2 2	226,0	904	
2	C 12	11500	2 -	120,0	240	
3	C 12	6700	4 -	69,6	278	
4	C 8	510	162 -	3,6	574	
5	-440x12	490	2 -	20,3	41	
6	-200x10	520	4 -	8,2	33	2222 См. деталь
7	-240x10	570	4 -	10,7	43	
8	-290x12	670	4 -	18,2	73	
9	-100x10	100	4 -	0,8	3	
10	-80x10	480	4 -	3,1	12	
	1% на сварные швы				22	
	детали: 2-10 по марке C56				1109	
11	C 16	13850	2 2	196,5	786	1934
	1% на сварные швы				19	

### Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина стержня мм	К-во на шарнир	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<i>Для кованой марки C55, C56</i>						
Болт М16	16	50 первые доли	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	20	0,23	11311-68*		
Гайка М16	16	20	0,66	5915-70*		
Всего:				3,16		

### Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип и толщ. шва	длина на марку одн.	тип электр.	Примечание
C55,		△6 44,3	342	заводской	
C56		△6 10,8	342	монтажный	
		△10 23	342	"	

1. Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3,4.  
2. Разрез 3-3 см. лист 39.


ТК  
1976г

Вертикальные связи C55, C56

серия  
1.4.23-5  
выпуск лист  
3 43

139 42-04 43

Г. П. Г	Директор Г. С. Чекин-Нога	М. С. Сорев	Л. И. Панов, про-гн.	С. А. Голубевский
Архитектурно-технический проектный институт	Генеральный директор Г. С. Чекин-Нога	Генеральный директор М. С. Сорев	Генеральный директор Л. И. Панов	Генеральный директор С. А. Голубевский
Г. К. И. Е. В.	Г. К. И. Е. В.	Г. К. И. Е. В.	Г. К. И. Е. В.	Г. К. И. Е. В.
				122000



## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
С57	1	С 24	13740	2	2	330,0	1320	
	2	С 14	11500	2	-	141,5	283	
	3	С 12	6710	4	-	70,0	280	
	4	С 6,5	510	82	-	3,1	254	
	5	- 510x14	580	2	-	32,4	65	
	6	- 200x14	510	4	-	11,2	45	
	7	- 220x14	630	4	-	15,2	61	
	8	- 380x14	810	4	-	33,8	135	
	9	- 160x12	100	4	-	1,5	6	
	10	- 80x12	550	4	-	4,2	17	
	11	С 10	510	56	-	4,4	246	
7% на сварные швы				2739		См. деталь		

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина, мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50 односторонний	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16		20	0,23	41711-68**	
Гайка М16	16		20	0,66	5915-70*	

## Геометрическая схема и расчетные усилия С57

## Таблица сварных швов

Марка	Н-во	Тип толщ. шва	Длино мм по марку	Тип электр.	Примечан.
		△10	3,7	Э42Я	монтажный
		△8	6,2	Э42Я	—
		△6	5,6	Э42Я	—
C57		△6	31,2	Э42Я	забвбдской



## 1. Схемы расположения связей и общие примечания см. письма 3, 4.

### 2. Разрез 3-3 см. лист 39

Вертикальные схемы Г.57

Серия  
1423-5

Выпуск 3 | Лист 44



Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
С58	1	Л 14	10800	4	-	132,8	531	
	2	Л 12	11500	2	-	120,0	240	
	3	Л 10	5250	4	-	45,2	182	
	4	Л 6,5	410	154	-	2,4	370	
	5	- 180x12	430	4	-	7,3	29	
	6	- 425x12	520	2	-	20,8	42	1502 с.м. деталь
	7	- 200x12	410	4	-	7,7	31	
	8	- 285x12	580	4	-	15,4	62	
	9	- 100x12	100	4	-	1,0	4	
	10	- 80x12	400	4	-	2,8	11	
1% на сварные швы						15		


### Спецификация

50

### Таблицы монтажных методов

Наименование	диаметр мм	Длина мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ		Примечание
					стержни	накидки	
<i>для каждой марки С58</i>							
Болт М16	16	50	20	2,27	7798-70*	—	
Шайба 16	16	—	20	0,23	11371-68*	—	
Гайка М16	16	—	20	0,66	5915-70*	—	
<i>Всего</i>				3,16			

### Геометрическая схема и расчетные усилия С58



### Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина на марку	Тип электр.	Примечание	
					общ	адж
С58	Δ 5	4,0	342Я	забойской		
	Δ 6	5,6	—	монтажный		
	Δ 8	2,8	—	—		

Схемы расположения связей  
и общие примечания см.  
листы 3, 4.

ТК  
1976г

Вертикальная связь С58


СЕРИЯ  
1.423-5  
Выпуск  
3 Лист  
45

13942-71

Г.П.1  
УКРПЕДСТРОЙИНСТРУКЦИЯ  
Л.Д.ЧМ.ЧИ-70  
членством  
швейцария  
Киев

Г.П.2  
УКРПЕДСТРОЙИНСТРУКЦИЯ  
Л.Д.ЧМ.ЧИ-70  
членством  
швейцария  
Киев

Г.П.3  
УКРПЕДСТРОЙИНСТРУКЦИЯ  
Л.Д.ЧМ.ЧИ-70  
членством  
швейцария  
Киев



Марка	№ дет	Сечение	длина мм	К-БО		вес кг	Примечание
				т	н		
1	2	С 20	11710	2	2	213,2	853
2	1	С 14	11500	2	-	141,5	283
3	3	С 12	5690	4	-	59,2	237
4	4	С 6,5	410	82	-	2,4	206
5	5	- 520x14	620	2	-	35,4	71
6	6	- 180x14	460	4	-	9,1	36
7	7	- 220x14	610	4	-	14,8	59
8	8	- 350x14	710	4	-	28,1	112
9	9	- 400x12	100	4	-	0,9	4
10	10	- 80x12	420	4	-	3,2	13
11	11	С 10	410	56	-	3,6	187

1% на сварные швы


21

### Спецификация

#### Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина мм	к-во штук	вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	штук заклад.	20	0,21	7798-70 *
Шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68 *
Гайка М16	16	-	-	20	0,66	5915-70 *
Всего						3,16

#### Геометрическая схема и расчетные усилия С59



#### Таблица сварных швов

Марка	К-БО толщ. шва мм	длина шва мм	тип		Примечание
			электро	общ	
C59	△6	11,5	342.9	монтажный	
C59	△6	46	342.9	"	
C59	△6	30,7	342.9	заборской	

Схемы расположения связей  
и общие примечания см.  
листы 3, 4.


ТК  
1976

Вертикальная сварка С59

Серия  
1423-5

Выпуск лист  
3

12012 ПД



## Спецификация


52

Марка	№ дет	Сече- ние	Длины мм	К-во		Вес, кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
С27	1	£ 27	12150	1	1	332,5	665	
	2	£ 16	5500	2	-	78,1	156	
	3	£ 10	5900	2	-	50,7	101	
	4	£ 6,5	260	40	-	1,5	60	
	5	- 180×12	450	2	-	7,7	15	
	6	- 320×12	610	2	-	19,0	38	
	7	- 200×12	600	2	-	11,4	23	
	8	- 400×12	780	2	-	29,4	59	
	9	- 150×12	150	2	-	2,2	4	
	10	- 80×12	500	2	-	3,8	8	
	11	£ 10	260	22	-	2,2	48	
1% на сварные швы						12		
						1189		от деталь

## Таблица монтажных методов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм		К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стерж. нарез. ку	втулка				
Болт М16	16	50	подбес. втулка	12	1,32	7798-70*	
Шайба 16	16			12	0,16	11371-68*	
Гайка М16	16			12	0,41	5915-70*	
Всего:					1,89		

## Геометрическая схема



## Таблица сварных швов

Марка	К-80	Тип	Длина	Тип	Примечание	
		ч	м	точки шага	на марку	абс.
C27		△6	9,3		342A	монтажный
		△6	18,0		—“—	заподлицо

*Схемы расположения связей и  
общие примечания см. листы 2, 4.*

Вертикальная съёмка Г'27

TK  
1976

Серия  
1.423-5


## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина			К-во	Вес, кг		Примечание
			мм	т	н		дет	всех	
1		С 24	14100	4	-	338	1352		
2		С 14	11500	2	-	1415	283		
3		С 14	6750	4	-	824	330		
4		С 6,5	510	88	-	2,9	255		
5		- 530×14	600	2	-	35,0	70		
6		- 810×14	550	4	-	16,7	51		
7		- 220×14	684	4	-	4,5	58		
8		- 310×14	850	4	-	34,5	138	2832	
9		- 100×12	100	4	-	0,9	4		
10		- 80×12	510	4	-	4,3	17		
11		С 10	510	56	-	4,4	246		

С 61

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина стержня мм	К-во штук	Вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	-	20	0,21	7798-70*
Шайба 16	16	-	-	20	0,23	11371-68*
Гайка М16	16	-	-	20	0,66	5915-70*
Всего						3,16

Геометрическая схема и  
расчетные усилия С 61

## Таблица сварочных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина на марку		Тип электр.	Примечание
			м	м		
С 61		С 10	3,7		Э 42 Я	монтажный
		С 8	13,6		Э 42 Я	— "
		С 6	1,0		Э 42 Я	— "
		С 6	32,8		Э 42 Я	заборской

1. Схемы расположения связей и  
одинаковые примечания см. листы 3, 4.




2. Розрез 3-3 см. лист 39.

ТК  
1975г


Вертикальная сварка С 61

серия  
1.423-5  
выпуск  
3 лист  
48

13942-2



Геометрическая схема и  
расчетные усилия С62



Спецификация

54

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во	Вес кг		Примечание
					т	н	
1		С 20	10720	4	-	106,9	788
2		С 16	11500	2	-	163,2	326
3		С 12	5200	4	-	54,0	216
4		С 8	410	150	-	2,9	435
5		-640x14	510	2	-	35,8	72
6		-200x14	460	4	-	10,1	40
7		-220x14	470	4	-	11,7	47
8		-350x14	650	4	-	25	100
9		-100x12	100	4	-	1,0	4
10		-80x12	390	4	-	2,9	12

Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина стержни мм	К-во штук заказа	вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16	-	20	0,23	113711-68*	
Гайка М16	16	-	20	0,66	5915-70*	
<b>Всего</b>						<b>3,16</b>

Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип и толщ. шва на паре	длина м обш.	типа электро	Примечание	
					на паре	общ.
С62		△ 10	3,4	Э42A	монтажный	
		△ 8	1,2	Э42A	монтажный	
		△ 6	9,0	Э42A	монтажный	
		△ 6	36,2	Э42B	забойской	

Схемы расположения сварок  
и общие примечания  
см. листы 3, 4.

ТК  
1976

Вертикальная сварка С62

Серия  
1.423-5  
выпуск листок  
3 49

C63

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во	Вес, кг		Примечание
					т	н	
1	C22		12400	2	2	260,4	1042
2	C14		11500	2	-	14,5	283
3	C12		6180	4	-	64,3	257
4	C65		510	84	-	3,0	252
5	- 490x14		560	2	-	30,7	62
6	- 200x14		490	4	-	10,7	43
7	- 200x14		560	4	-	12,3	49
8	- 360x14		750	4	-	29,6	118
9	- 100x10		100	4	-	0,8	3
10	- 80x10		490	4	-	3,1	13
11	C10		510	52	-	4,4	229

2374

## Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр, мметр	длина, мм	к-во	вес, кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	20	0,21	7793-70*	
Шайба 16	16	-	20	0,23	11371-68*	
Гайка М16	16	-	20	0,66	5915-70*	
Всего						3,16

## Таблица сварных швов

Марка	к-во швов	тип	длина, м		тип	примечание
			на	по марке оби.		
C63		10	3,5		342,9	монтажный
		8	5,6		342,9	монтажный
		6	1,0		342,9	монтажный
		6	35,1		342,9	западский

1. Системы расположения связей и общие примечания см. листы 34.

2. Разрез 3-3 см. лист 39

ТК  
1976г.


Вертикальная сварка С.Б.3

Серия  
1.423-5

выпуск лист  
3 50

13947-70

с



### Таблица монитажных метизов

Наименование	Диаметр	Длина	К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
	мм	мм				
Балт M16	16	50 пружин	20	2,27	7798-70*	
Шайба 16	16		20	0,23	4.371-68*	
Гайка M16	16		20	0,66	5915-70*	
<i>Всего:</i>				3,16		

Bcero:

## Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип голи- шва	Длина м на тарн. обш.	тип электр.	Примечание
С64		△10	3,7	342Я	монтажный
		△8	5,4	—"	"
		△6	1,3	—"	"
		△6	35,5	—"	забоцской

- Схемы расположения связей и общие примечания см. листы 3, 4.
- Разрез 3-3 см. лист 39.


СЕРИЯ  
1.423-5  
Выпуск Лицем  
3 51

11111  
БИРДРОЕКСТМНУСТРУКЦИИ  
Г.К.И.В.  
17. Июн. ин-то Абакумов  
Ноч. отдела Трунинова  
Г.А. Константинов  
Г.К.И.В.


3-3




1-1



2-2



Деталь 5



### Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг	Примечание
				т	н		
1	C 22		1110	2	-	233,0	466
2	C 14		5500	2	-	67,6	135
3	C 10		5490	2	-	47,2	94
4	C 8		260	66	-	1,8	119
5	- 190x10		450	2	-	6,7	14
6	- 350x10		630	2	-	17,4	35
7	- 200x10		500	2	-	7,9	16
8	- 20x10		130	2	-	18,8	38
9	- 80x10		450	2	-	0,8	2
10	- 80x10		450	2	-	2,8	6

С65


935

см. деталь

### Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина стержня нарезки мм	К-во шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
Болт М16	16	50	по всей длине	12	1,32	7798-70**
Шайба 16	16	-	-	12	0,16	11371-68**
Гайка М16	16	-	-	12	0,41	5915-70**
Всего					4,89	

### Геометрическая схема и расчетные усилия С65



### Таблица сварных швов

Марка	К-во шва	Тип шва	Длина на марку	Тип электр.	Примечание
			общ.		
C65	1	Δ 8	1,0	Э42А	монтажный
	6	Δ 6	6,7	—	монтажный
	6	Δ 6	13,6	—	заводской


Схемы расположения сварок и  
общие примечания см. листы 2,3,4.

ТК  
1976г.

Вертикальная сварка С65

серия  
1.423-5  
выпуск лист  
3 52

13942-71



- Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок ч общие примечания см. листы 1,2,4.
- Отверстия d=23 мм, под болты М120.

Спецификация								58
Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	Г-бо	Вес, кг	дет.	Всего	Примечание
Р1	1	L 50x6	5220	2 -	43,5	87	102	
	2	-210x10	280	2 -	3,8	8		
	3	-60x10	210	7 -	1,0	7		
1% на сборочные швы								1
Р2	4	L 100x7	5220	2 -	56,4	113	130	
	5	-230x10	280	2 -	4,2	8		
	6	-60x10	230	7 -	1,1	8		
1% на сварные швы								1
ММ1	7	-250x12	760	1 -	17,9	18	18	ст. деталь
	8	-450x12	760	1 -	32,3	32		ст. деталь
ММ5	9	-250x16	760	1 -	23,9	24	24	ст. деталь
	10	-450x16	760	1 -	42,8	43		ст. деталь

Таблица монтажных петизодов

Наименование	Диам. мм	Длина мм	Г-бо шт	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<u>Для каждого торца</u>						
Болт М20	20	50	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20	—	4	0,09	11571-68*	
Гайка М20	20	—	4	0,26	5915-70*	
<u>Всего</u>						1,15

Таблица сборочных швов

Марка	Г-бо	Тип шва	Длина шва	Тип электр.	Примечание
Р1	△ 8	0,4	342A	монтажный	
Р2	△ 6	0,6	342A	заборской	
	△ 4	1,2	342A	заборской	

TK	Распорки Р1, Р2. Вариант из горячекатаных профилей. Элементы распорок ММ1, ММ2, ММ5, ММ6.	Серия 1423-5 Выпукл. лист 3 Лист 53
1976г.		

13942-06 55

## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	длина мм	К-бо	Вес, кг	Примечание
р3	1	L 110x7	5220	2	62,1	124
	2	- 200x12	330	2	6,2	12
	3	- 60x10	250	5	12	6 143
		1% на сварные швы				
р4	4	L 125x8	5220	2	80,9	162
	2	- 200x12	330	2	6,2	12
	6	- 60x10	280	5	1,3	7 183
		1% на сварные швы				
р5	7	L 140x10	5220	2	112,2	224
	5	- 230x12	330	2	7,2	14
	8	- 60x10	330	5	1,6	8 249
		1% на сварные швы				

Таблица монтажных метизов.

Наименование	диаметр мм	длина мм	К-бо шт	вес кг	ГОСТ	Примечание
<i>Для каждой марки</i>						
Болт М20	20	50	1000	4	0,8	7798-70*
Шайба 20	20	-	-	4	0,09	11371-68*
Гайка М20	20	-	-	4	0,26	5915-70*
					1,15	

1. Схемы расположения распорок ключ для подбора распорок и общие примечания см. на листах 1,3,4.

2. Отверстия  $d=23\text{мм}$  под болты М20.

Распорки р3, р4, р5.  
вариант из горячекатанных профилей

СЕРИЯ  
1423-5

ВЫПУСК ЛИСТ  
3 54

ТК

1976г.

120/3 11 50







Таблица сварных швов

Марка	тип шва	длина на обе стороны	тип электр	Примечание
р3	△4	2,0	Э42А	заборской
	△6	0,8	Э42А	заборской
р4	△10	0,9	Э42А	монтажный
	△14	1,2	Э42А	заборской
р5	△6	0,8	Э42А	заборской
	△10	0,8	Э42А	заборской
	△12	1,0	Э42А	монтажный
	△16	1,2	Э42А	заборской

УКРАИНОВІ КІСЛЯЛІКОНСТРУКЦІЇ  
ЧОДАЧОВІ  
г.КІЕВ

ІМПОРТЕР  
ІМПОРТЕР  
ІМПОРТЕР  
ІМПОРТЕР  
ІМПОРТЕР

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТИРУЮЩИЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗРАБОТКЕ СТАНКОВЫХ  
КОМПЛЕКСОВ  
ІМ. А. ГОР'ЯЧЕНКО  
ІМ. В. ІЛЛІЧЕВА  
ІМ. Д. ГРІГОРІЄВА  
ІМ. М. КІРІЛЛЕНКО  
ІМ. М. СІЧЕНКО  
ІМ. Ф. ФЕДОРЕНКО  
ІМ. Ф. ЧЕРНОВА  
ІМ. Ф. ЧЕРНОШІНА  
ІМ. Ф. ЧІКАЛОВА  
ІМ. ХІРІВА  
ІМ. ЧЕРНІСЬКОГО  
ІМ. ЧІКАЛОВА



1. Схемы расположения распорок, плач для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.
2. Отверстия  $D=23$  мм под болты М20.

Г. КИЕВ

Спецификация								50
Марка	№ дет	Сечение	Длина	Г-бо	Вес, кг	Марки	Примечание	
P1T	1	L 90x6	4720	2 -	39,3	79	94	
	2	-210x10	230	2 -	3,7	7		
	3	-60x10	210	7 -	1,0	7		
1% на сборные швы								1
P2T	4	L 100x7	4720	2 -	51,3	103	120	
	5	-230x10	230	2 -	4,2	8		
	6	-60x10	230	7 -	1,2	8		
1% на сборные швы								1
M13	7	-250x12	580	1 -	13,7	14	сп. деталь	
	8	-450x12	580	1 -	24,6	25		
M14	9	-250x16	580	1 -	18,2	19	сп. деталь	
	10	-450x16	580	1 -	30,7	31		
M17	11	-250x16	580	1 -	18,2	19	сп. деталь	
	12	-450x16	580	1 -	30,7	31		
M18	13	-250x16	580	1 -	18,2	19	сп. деталь	
	14	-450x16	580	1 -	30,7	31		

Таблица монтажных петизоб

Наименование	Форма штук на пачку	Длина мм	Г-бо шт. кг	Вес	ГОСТ	Примечание
Для крепкой подкладки						
Болт М20	20	50	нагелю плоск	4	0,45	7798-70*
Шайба 20	20	-	-	4	0,04	15371-68*
Гайка М20	20	-	-	4	0,15	5915-70*
Всего:						0,62

Таблица сварных швов

Марка	Г-бо	Глубина погруж шва	Диаметр погружен шва	Тип электро шлеки	Примечание
P1T	△ 8	0,4	342A	монтажный	
P2T	△ 6	0,6	342A	заборной	
	△ 4	1,2	342A	заборной	



ТК 1970г

Распорки Р1T, Р2T  
Вариант из ворячегатонных профилей.  
Элементы распорок М13, М14, М17, М18.

Серия 1423-5.  
выпуск лист 3 55

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
Р3т	1	L 110x7	4720	2	-	50,8	102	
	2	- 110x12	330	2	-	5,3	11	
	3	- 60x10	125	5	-	1,2	6	120
1% на сварные швы							1	
Р4т	4	L 125x8	4720	2	-	72,9	146	
	5	- 200x12	330	2	-	6,2	12	
	6	- 60x10	280	5	-	1,3	7	166
1% на сварные швы							2	

Р3т, Р4т1-1 д/Р3т, Р4т

- Схема расположения распорок, ключ для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.
- Отверстия d=23 мм, под болты М20.

Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	Алина мм		К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
		стержни	наконечники				
<u>для каждой марки</u>							
Болт М20	20	50	100 120	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20	-	-	4	0,09	11371-68*	
Гайка М20	20	-	-	4	0,26	5915-70*	
						1,15	

Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип шва на марку	длина мм	тип электр.	Примечание
Р3т	△4	2,0	342Л	заводской	
Р4т	△6	0,8	342Л	заводской	
	△10	0,9	342Л	монтажный	

TK

1976

Распорки Р3т, Р4т  
(Вариант из горячекатанных профилей)

Серия  
1423-5  
выпуск  
3  
лист  
56

13942-04 62

## Спецификация

Марка	№ дет	Сечения	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех марки	
P1	1	Тр. 127x3	5200	1	-	47,8	48	
	2	- 150x10	150	2	-	1,8	4	
	3	- 200x10	270	2	-	4,2	8	
	4	- 55x10	150	2	-	0,6	1	62
P2	5	Тр. 159x3	5200	1	-	69,5	61	
	6	- 180x10	180	2	-	2,6	5	
	3	- 200x10	270	2	-	4,2	8	
	7	- 70x10	150	2	-	0,8	2	77
P3	8	Тр. 159x4	5220	1	-	79,7	80	96

1% на сварные швы

5 Тр. 159x3 5200 1 - 69,5 61

6 - 180x10 180 2 - 2,6 5

3 - 200x10 270 2 - 4,2 8

7 - 70x10 150 2 - 0,8 2

1% на сварные швы

Четыре: 6,3,7 по марке Р2

8 Тр. 159x4 5220 1 - 79,7 80

1% на сварные швы

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	К-во		Вес кг	ГОСТ	Примечание
			стекл	нарбук			
<u>Для каждой марки Р1, Р2, Р3</u>							
Болт М20	20	50	половине	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20	-	-	4	0,09	11311-68*	
Гайка М20	20	-	-	4	0,26	5915-70*	
Всего						1,15	

## Таблица сварных швов



Марка	К-во	Тип шва	Длина на марку обш.	Тип электр.	Примечание	
					толщ шва	на марку обш.
P1	△4	2,0	342 я	заводской		
P2	△6	0,8	342 я	заводской		
P3	△8	0,9	342 я	монтажный		

TK  
1976гРаспорки Р1, Р2, Р3.  
(Вариант из труб)Серия  
1.423-5  
выпуск 3  
лист 57

13942-04


Приложение к технической документации	ГОСТ ОСН	Шайбы	Болты
Составлено	Б.И. Борисов	Проверено	Б.И. Борисов
Утвержден	Б.И. Борисов	Проверено	Б.И. Борисов
должность	руководитель	должность	руководитель
дата	1976 г.	дата	1976 г.

Г.К.ИЕВ






2-2

- Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.
- Отверстия  $d=23$ мм под болты М20.



## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
Р4	1	Tr. 168x6	5200	1	-	125,0	125	
	2	- 200x10	200	2	-	3,2	7	
	3	- 220x10	210	2	-	4,6	9	
	4	- 75x10	150	2	-	0,9	2	144
1% на сварные швы								1
Р5	5	Tr. 219x5	5200	1	-	137,2	137	
	6	- 240x10	240	2	-	4,6	9	
	7	- 260x10	270	2	-	5,5	11	161
	8	- 105x10	150	2	-	1,2	2	
1% на сварные швы								2

P4, P51-12-2

1. Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.
2. Отверстия  $d=23$  мм, под болты М20.

## Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина стержня мм	на шайбах или гайках	К-во шт	вес кг	ГОСТ	Примечание
для крановых марки Р4, Р5							
Болт М20	20	50	под болт ширина	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20	-	-	4	0,09	11371-68*	
Гайка М20	20	-	-	4	0,26	5915-70*	
					1,15		

## Таблица сварных швов

Марка	к-во	тип и толщ. шва	длина на шов марку обш	тип электр.	Примечание
Р4		△6	1,9	Э42Я	заводской
Р5		△8	1,9	Э42Я	заводской
		△12	0,9	Э42Я	монтажный

ТК  
1976гРаспорки Р4, Р5  
(вариант из труб)серия  
1.423-5  
выпуск  
3 лист  
58

12017 14 11

Изобретатель	Некрасов	Изм. пр-ва	С-1	Гомельский
Гражданский инженер	Лебедев	Гражданский инженер	Гомельский	Гомельский
Гражданский инженер	Лебедев	Гражданский инженер	Гомельский	Гомельский

ГПИ

ЭКСПРЕСС СТАЛЮССИСТРУКТУРЫ  
НПО ИМ. ИЛЛЮТИНА  
ГК ИЕВ


Справочник  
Проворцов  
Шевченко  
Анчанова  
Гапеенко

Дарин  
Смирнов  
Андрей  
Андрей

Бондарев  
Бондарев  
Бондарев

Бондарев  
Бондарев  
Бондарев

Бондарев  
Бондарев  
Бондарев



1. Схемы расположения  
распорок, ключ для под-  
бора распорок и общие  
примечания см. лис-  
ты 1, 2 и 4.

2. Отверстия  $d = 23$  мм,  
под болты М20.

### Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во шт.	Вес, кг всех марки	Примечание
P1T	1	Tr. 127x3	4700	1	43,1	43
	2	- 150x10	150	2	1,8	4
	3	- 200x10	210	2	4,2	8
	4	- 55x10	150	2	0,6	1
1% на сварные швы						57
P2T	5	Tr. 159x3	4700	1	53,2	53
	6	- 180x10	180	2	2,6	5
	3	- 200x10	210	2	4,2	8
	7	- 70x10	150	2	0,8	2
1% на сварные швы						69
P3T	Детали 6, 3, 7 по марке					
	8	Tr. 159x4	4700	1	71,9	72
	1% на сварные швы					

### Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина мм	К-во шт.	вес кг	ГОСТ		Примечание
					нарезки	наруж.	
<i>Для колпачковых марки P1T, P2T, P3T</i>							
Болт М20	20	50	4	0,8	7798-70*		
Шайба 20	20			4	0,09	13371-68*	
Гайка М20	20			4	0,26	5915-70*	
<i>Всего</i>						1,15	

### Таблица сварных швов

Марка	К-во швов	тип шва	длина на марку общ.	тип электро	Примечание
P1T		△4	2,0	Э42Я	заводской
P2T		△6	1,6	Э42Я	заводской
P3T		△8	1,0	Э42Я	монтажный




TK  
1976

Распорки Р1T, Р2T, Р3T  
(Вариант из трубы)

Серия  
1.423-5  
Выпуск 3  
59

## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина к-во	Вес, кг		Примечание			
				мм	т н	дет.	всех	марки	
1	1	Tr.168x6	4700	1	-	112,8	113		
2	2	-200x10	200	2	-	3,1	6		
3	3	-220x10	270	2	-	4,6	9		
4	4	-75x10	150	2	-	0,9	2	131	
1% на сварные швы						1			

2-2

1. Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.

2. Отверстия  $d=23$  мм, под болты М20.

## Таблица монтажных методов

Наименование	тип метр	длина мм	к-во	вес	ГОСТ		Примечание
					сталь норма ну	шт.	
<u>для косых методов Р4Т</u>							
Балт М20	20	50	4	0,8	7798-70*		
Шайба 20	20	-	-	4	0,09	14371-68*	
Гайка М20	20	-	-	4	0,06	5915-70*	
						1,15	

## Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип шва под огонь	длина	тип электр.		Примечание
				шт.	м	
Р4Т						
	△6	3,6		342Л	заводской	
	△8	1,2		342Л	заводской	
	△10	1,0		342Л	монтажный	

TK  
1976гРаспорки Р4Т  
(вариант из труб)Серия  
1423-5Выпуск  
Лист  
3


60

13942-04 66


P1, P2



1 - 1



2-2



1. Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.

2. Отверстия  $d=23$  мм, под болты М20.

## Спецификация

Марка	№ дем	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг			Примечание
				Г	Н	дет.	всех	марки	
Р1	1	Гн. D100x100x3	5200	1	-	45,9	46		
	2	- 120x10	120	2	-	1,1	2		
	3	- 200x10	270	2	-	4,2	8		
	4	- 45x10	150	2	-	0,5	1	58	
	1% НГ сварные швы						1		
Р2	5	Гн. D125x125x3	5200	1	-	58,2	58		
	6	- 150x10	150	2	-	1,8	4		
	3	- 200x10	270	2	-	4,2	8		
	7	- 60x10	150	2	-	0,7	1	72	
	1% НГ сварные швы						1		

## Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам. мм Метр мм	Длина мм на кон. обив.	К-во шт.	Вес кг	ГОСТ	Примечание
<i>для коксовых майданки Р1, Р2</i>						
Балласт М20	20	50 <sup>песчаная</sup> диаметр	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20		4	0,09	11371-68*	
Гайка М20	20		4	0,26	5915-70*	
<i>Всего</i>				1,15		

## Таблица сварных швов

Марка	КВо	тип 4 топли- ва	Число и номер шахты	тип 4 топли- ва	тип 3 топли- ва	тип 3 топли- ва	Примечание
P1		△ 4	1.0		342.Я		заводской
P2		△ 6	2.5		342.Я		заводской
		△ 8	1.0		342.Я		монтажный

TK  
1976

Распорки Р1, Р2.  
(Вариант из гнутых профилей)

СЕРИЯ	
1.423-5	
Выпуск	Лист
3	61

## Спецификация


Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во	Вес кг	Примечание
			т н	дет.	всех марки	
Р3	1	Гн.Д140x140x3	5200	1	-	65,5 66
	2	- 160x10	160	2	-	2,0 4
	3	- 180x10	210	2	-	3,9 8
	4	- 65x10	150	2	-	0,8 2
1% на сварные швы						81
Р4	5	Гн.Д160x160x3	5200	1	-	75,4 75
	6	- 180x10	180	2	-	2,5 5
	7	- 200x10	210	2	-	4,2 8
	8	- 75x10	150	2	-	0,9 2
1% на сварные швы						91
Р5	9	Гн.Д200x200x4	5200	1	-	125,3 125
	10	- 220x10	220	2	-	3,8 8
	11	- 240x10	210	2	-	5,1 10
	12	- 95x10	150	2	-	1,1 2
1% на сварные швы						146

Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина мм	К-во шт.	вес кг	ГОСТ	Примечание
для каждой марки Р3, Р4, Р5						
Болт М20	20	50	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20	-	4	0,09	14371-68*	
Гайка М20	20	-	4	0,26	5915-70*	
					1,15	

Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип толщ. шва	длина на марку общ.	тип электр.	Примечание
Р3	△ 4	2,6	342Я	заборской	
Р4	△ 6	1,8	342Я	заборской	
Р5	△ 8	1,1	342Я	монтажный	



1. Схемы расположения  
распорок, ключ для подбора  
распорок и общие примечания  
см. листы 1, 2, 4.

2. Отверстия  $d=23$  мм, под  
болты М20.

80 80	Ø/дет. 2
90 90	Ø/дет. 6
110 110	Ø/дет. 10
180	Ø/дет. 3
200	Ø/дет. 7
240	Ø/дет. 11


TK  
1976г.

Распорки Р3, Р4, Р5  
(вариант из гнутых профилей)


Серия  
1.423-5  
Вариант  
3 Лист  
62

120 12.04 00


ЧЕРТЕЖ СТАНДАРТНЫЙ  
нч. отсека  
ГК и ЕВ



1-1



2-2



1. Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок и общие примечания см. листы 1, 2, 4.

2. Отверстия  $d=23$  мм, под болты М20.

*P1', P2'*

## Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина мм	К-во		Вес кг	Примечание
				т	н		
<i>P1'</i>	1	Г.н. О 100x100x3	4700	1	-	41,5	42
	2	-120x10	120	2	-	1,1	2
	3	-200x10	270	2	-	4,2	8
	4	-45x10	150	2	-	0,53	1
<i>1%</i> на сварные швы						1	
<i>P2'</i>	5	Г.н. О 125x125x3	4700	1	-	52,6	53
	6	-150x10	150	2	-	1,8	4
	3	-200x10	270	2	-	4,2	8
	7	-57x10	150	2	-	0,7	1
<i>1%</i> на сварные швы						1	

68

## Таблица монтажных метизов

Наименование	диаметр мм	длина шарик перекидки мм	к-во шт	вес кг	ГОСТ	Примечание
для каждой марки <i>P1', P2'</i>						
Болт М20	20	50 подъем лине	4	0,8	7798-70*	
Шайба 20	20	-	4	0,09	11371-68*	
Гайка М20	20	-	4	0,26	5915-70*	
всего				1,15		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип и толщ. шва	длина на марке обш.	тип электр	Примечание
<i>P1'</i>		$\Delta 4$	2,2	Э42Я	заводской
<i>P2'</i>		$\Delta 6$	1,9	Э42Я	заводской
		$\Delta 6$	1,0	Э42Я	монтажный

TK  
197бс


Распорки *P1', P2'*  
(вариант из внутренних профилей)

серия  
1.423-5  
 выпуск лист  
3 63


13942-04 69

## Спецификация

Марка	№ дет.	Сечения	Длина мм	К-во		Вес, кг	Примечание
				т	н		
P3т	1	ГН.□ 140x140x3	4700	1	-	59.2	59
P3т	2	- 160x10	160	2	-	2.0	4
P3т	3	- 180x10	270	2	-	3.9	8
P3т	4	- 65x10	150	2	-	0.8	2
1% на сварные швы						74	
P4т	5	Гц.□ 160x160x3	4700	1	-	66.2	68
P4т	6	- 180x10	180	2	-	2.5	5
P4т	7	- 200x10	270	2	-	4.2	8
P4т	8	- 75x10	150	2	-	0.9	2
1% на сварные швы						84	




1-1



2-2

1. Схемы расположения распорок, ключ для подбора распорок.  
и общие примечания см.  
на листах 1, 2, 4.

2. Отверстия d=23 мм,  
под болты М20.



## Таблица монтажных методов

Наименование	Масса на метр шерн мм стек	Длина мм	К-во штук	Вес кг	ГОСТ	Примечание	
						чпина штук	над штук
<i>Для каждой марки P3т, P4т</i>							
Болт М20	20	50	штук единица	4	0.8	7798-70*	
Шайба 20	20	-	-	4	0.09	13711-68*	
Гайка М20	20	-	-	4	0.26	5915-70*	
					1.15		

## Таблица сварных швов

Марка	К-во штук	Чпина шва по рабочей стороне	Длина мм	Тип	Примечание	
					элек	забоцкой
P3т	16	3.2	342.8			
P4т	18	1.3	342.8			
	20	1.1	342.8			


TK

1976г


Распорки Р3т, Р4т  
(вариант из гнутых профилей)

СЕРИЯ  
1423-5Вариант № 3  
64



УКРПРОЕКТГАСТРОЙКИНАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОДУКТА  
ДЛЯ СКОРОСТИ  
ДЛЯ ГИБКОСТИ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ  
Г. КИЕВ




3-3




130 для стальных строп. констр.  
150 для эж.б. строп. конструк.




2-2



130 для стальных строп. констр.  
150 для эж.б. стропильных констр.



4-4



$\pm 0.000$

130 для стальных строп. констр.  
150 для эж.б. стропильных констр.

Все болты и сварные швы оговорены  
на чертежах проекта.


ТК  
1976г.

Чертежи 1, 2, 3.

СЕРИЯ  
1.423-5  
Выпуск лист  
3 65


130/10-11

ГКИЕВ


4  
3

при стальных  
страп. консистра  
350 при ж/б строп.  
конструкции  
(250)


1-1

6  
3

3-3

5  
3

2-2




Все болты и сварные  
швы оговорены на  
чертежах проекта

TK
1976г.


Чэлы 4, 5, 6

Серия	1.423-5
Выпуск	Лист
3	66


ГП 1  
ЧЕРТЕЖ СТРОИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ДЛЯ УЗЛОВ 7 И 8  
СК. И. Е. Б.




1-1 для узла 7




1-1 для узла 8




1-1 для узла 8



2-2 для узла 7




2-2 для узла 8



1. Все болты и сварные  
швы оговариваются на черте-  
жах проекта.

2. Сварочные швы, прикрепля-  
ющие листы к закладным  
деталям колонн, даны на  
чертежах железобетонных  
колонн в выпускe D.



Отверстие для приварки  
свариваемого элемента  
ММ1-ММ4 к заклад-  
ному извещению колонны

TK  
1976

Узлы 7,8

Серия  
1.423-5  
Выпуск  
3 Лист  
67

13942-04

9  
2

14.400  
13.200  
12.000  
10.800

1-1

(для стальных стропильных)  
конструкций

1-1

(для ж.б. стропильных)  
конструкций

1-1

(для ж.б. стропильных)  
конструкций

1-1






(для стальных стропиль-  
ных конструкций

14.400  
13.200






12.000  
10.800

14.400  
13.200

12.000  
10.800



10  
2



Все болты и сварные швы оговорены на чертежах проекта.

ТК  
1976г.

Узлы 9, 10

Серия  
1.423-5  
Выпуск 3  
Лист 68

13942-04 (74)

Су - 31